ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**140**	**Identificador inventari:**	**6**
Nom:	**Can Verdera**		
Número de PEPIPH:	140		
Número de PEMasies:	37		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512108
Parcel·la:	00132	Coordenada y:	4642629

Descripció	
Tipus construcció:	masia catalana restaurada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**191**	**Identificador inventari:**	**14**
Nom:	**Ca les Estanyoles**		
Número de PEPIPH:	191		
Número de PEMasies:	3		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511590
Parcel·la:	00117	Coordenada y:	4642619

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3593**	**Identificador inventari:**	**15**
Nom:	**Ca les Estanyoles**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	3		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511634
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4642629

Descripció	
Tipus construcció:	porxo
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3728**	**Identificador inventari:**	**17**
Nom:	**Ca l'Azina**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511686
Parcel·la:	00124	Coordenada y:	4642548

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3678**	**Identificador inventari:**	**18**
Nom:	**Ca l'Azina**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511724
Parcel·la:	00124	Coordenada y:	4642550

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3731**	**Identificador inventari:**	**20**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511923
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4642984

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1994
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3600**	**Identificador inventari:**	**21**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512016
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4642907

Descripció	
Tipus construcció:	Caseta
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3623**	**Identificador inventari:**	**23**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512349
Parcel·la:	00091	Coordenada y:	4642857

Descripció	
Tipus construcció:	transformador
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3012**	**Identificador inventari:**	**24**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512342
Parcel·la:	00091	Coordenada y:	4642841

Descripció	
Tipus construcció:	caseta pous aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3624**	**Identificador inventari:**	**25**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512408
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4642932

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3622**	**Identificador inventari:**	**26**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512372
Parcel·la:	00093	Coordenada y:	4642974

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3608**	**Identificador inventari:**	**27**
Nom:	**Ca l'Azina**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511724
Parcel·la:	00124	Coordenada y:	4642576

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	INDÚSTRIA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3649**	**Identificador inventari:**	**28**
Nom:	**Ca l'Azina**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511695
Parcel·la:	00124	Coordenada y:	4642567

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	INDÚSTRIA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3014**	**Identificador inventari:**	**29**
Nom:	**Ca l'Azina**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511710
Parcel·la:	00124	Coordenada y:	4642574

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	INDÚSTRIA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3609**	**Identificador inventari:**	**31**
Nom:	**Granja d'en Planas**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511871
Parcel·la:	00122	Coordenada y:	4642714

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3610**	**Identificador inventari:**	**32**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511837
Parcel·la:	00122	Coordenada y:	4642687

Descripció	
Tipus construcció:	porxo
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1993
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3598**	**Identificador inventari:**	**36**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512045
Parcel·la:	00062	Coordenada y:	4643023

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1970
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3004**	**Identificador inventari:**	**37**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512047
Parcel·la:	00062	Coordenada y:	4643045

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1970
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3629**	**Identificador inventari:**	**39**
Nom:	**N. Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512226
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643390

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3565**	**Identificador inventari:**	**40**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512252
Parcel·la:	00064	Coordenada y:	4643243

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de camp guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3411**	**Identificador inventari:**	**43**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511879
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4642920

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de planxes de ferro
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3599**	**Identificador inventari:**	**44**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511988
Parcel·la:	00058	Coordenada y:	4643000

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3618**	**Identificador inventari:**	**45**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512098
Parcel·la:	00062	Coordenada y:	4643014

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3607**	**Identificador inventari:**	**47**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511825
Parcel·la:	00121	Coordenada y:	4642730

Descripció	
Tipus construcció:	caseta provinent de barraca
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1993
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI per barraca
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	C

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3601**	**Identificador inventari:**	**48**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512076
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4642958

Descripció	
Tipus construcció:	granja de vaques, Nau prefabricada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2001
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3583**	**Identificador inventari:**	**49**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512516
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4643469

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3005**	**Identificador inventari:**	**50**
Nom:	**B. Ribot**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512616
Parcel·la:	00008	Coordenada y:	4643480

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3555**	**Identificador inventari:**	**51**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512604
Parcel·la:	00005	Coordenada y:	4643679

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3554**	**Identificador inventari:**	**52**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512672
Parcel·la:	00004	Coordenada y:	4643738

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3581**	**Identificador inventari:**	**53**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512096
Parcel·la:	00019	Coordenada y:	4643243

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3006**	**Identificador inventari:**	**54**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512280
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643478

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3566**	**Identificador inventari:**	**55**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512207
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643527

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1992
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3577**	**Identificador inventari:**	**57**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512275
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643520

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3568**	**Identificador inventari:**	**58**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512253
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643493

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3647**	**Identificador inventari:**	**59**
Nom:	**Can Puig**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511571
Parcel·la:	00125	Coordenada y:	4642465

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3407**	**Identificador inventari:**	**60**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512303
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643778

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3567**	**Identificador inventari:**	**63**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512198
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643501

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3560**	**Identificador inventari:**	**65**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512161
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643529

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3582**	**Identificador inventari:**	**66**
Nom:	**Mas Verges - Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512250
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4643475

Descripció	
Tipus construcció:	granja de porcs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3007**	**Identificador inventari:**	**71**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512318
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4643740

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3410**	**Identificador inventari:**	**72**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511781
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4642943

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'ús residencial
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI per safareig
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3552**	**Identificador inventari:**	**73**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512292
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643628

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3553**	**Identificador inventari:**	**74**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512348
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643632

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3008**	**Identificador inventari:**	**75**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512279
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643679

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3626, 3627**	**Identificador inventari:**	**77**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511570
Parcel·la:	00270	Coordenada y:	4642819

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1999
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3621**	**Identificador inventari:**	**78**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511477
Parcel·la:	00104	Coordenada y:	4642955

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem d'ús residencial
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Ús Residencial
Llicències obres:	Sí per magatzem
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3619**	**Identificador inventari:**	**79**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511438
Parcel·la:	00104	Coordenada y:	4642952

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3587**	**Identificador inventari:**	**80**
Nom:	**Club de Tir**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511791
Parcel·la:	00050	Coordenada y:	4643292

Descripció	
Tipus construcció:	caseta camp de tir
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	ESPORTIU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**190**	**Identificador inventari:**	**81**
Nom:	**Can Frigola**		
Número de PEPIPH:	190		
Número de PEMasies:	12		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511510
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4643237

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**194**	**Identificador inventari:**	**82**
Nom:	**Can Sabrià**		
Número de PEPIPH:	194		
Número de PEMasies:	30		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511427
Parcel·la:	00044	Coordenada y:	4643214

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3298**	**Identificador inventari:**	**83**
Nom:	**Ca l'Estanyol**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511193
Parcel·la:	00110	Coordenada y:	4642892

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3299**	**Identificador inventari:**	**84**
Nom:	**Ca l'Estanyol**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511213
Parcel·la:	00110	Coordenada y:	4642886

Descripció	
Tipus construcció:	garatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3679**	**Identificador inventari:**	**85**
Nom:	**La Resclosa**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511807
Parcel·la:	00184	Coordenada y:	4642381

Descripció	
Tipus construcció:	casai antic restaurant
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3681**	**Identificador inventari:**	**89**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511932
Parcel·la:	00182	Coordenada y:	4642456

Descripció	
Tipus construcció:	barraca i corral per a animals
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3611**	**Identificador inventari:**	**93**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511878
Parcel·la:	00055	Coordenada y:	4643252

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3652, 3653**	**Identificador inventari:**	**94**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512302
Parcel·la:	00176	Coordenada y:	4642412

Descripció	
Tipus construcció:	casa de pedra
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3673**	**Identificador inventari:**	**95**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512252
Parcel·la:	00179	Coordenada y:	4642486

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3590**	**Identificador inventari:**	**96**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512327
Parcel·la:	00137	Coordenada y:	4642607

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de fusta
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3606**	**Identificador inventari:**	**97**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512487
Parcel·la:	00140	Coordenada y:	4642807

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3009**	**Identificador inventari:**	**98**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512518
Parcel·la:	00164	Coordenada y:	4642506

Descripció	
Tipus construcció:	caseta motors i pou
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2001
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3692**	**Identificador inventari:**	**99**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511912
Parcel·la:	00189	Coordenada y:	4642097

Descripció	
Tipus construcció:	barraques de fusta
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3001**	**Identificador inventari:**	**100**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511338
Parcel·la:	00113	Coordenada y:	4642782

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3592**	**Identificador inventari:**	**102**
Nom:	**Ca les Estanyoles**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511614
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4642688

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems varis
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1993
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3726**	**Identificador inventari:**	**103**
Nom:	**Ca l'Avelí**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511801
Parcel·la:	00188	Coordenada y:	4642169

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	ruines
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2018**	**Identificador inventari:**	**104**
Nom:	**Can Verges**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	38		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512461
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4642854

Descripció	
Tipus construcció:	masia i porxos
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3409**	**Identificador inventari:**	**106**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512590
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4643072

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge i magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3586**	**Identificador inventari:**	**107**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512487
Parcel·la:	00070	Coordenada y:	4643241

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3641, 3642**	**Identificador inventari:**	**108**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512752
Parcel·la:	00144	Coordenada y:	4642586

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3637**	**Identificador inventari:**	**109**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512765
Parcel·la:	00146	Coordenada y:	4642813

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1992
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	NO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3638**	**Identificador inventari:**	**110**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512743
Parcel·la:	00146	Coordenada y:	4642795

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1993
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	NO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3602**	**Identificador inventari:**	**111**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512759
Parcel·la:	00082	Coordenada y:	4642936

Descripció	
Tipus construcció:	restes de barraca
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3596**	**Identificador inventari:**	**112**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512799
Parcel·la:	00076	Coordenada y:	4643051

Descripció	
Tipus construcció:	masia ensorrada
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3615, 3616**	**Identificador inventari:**	**113**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512847
Parcel·la:	00075	Coordenada y:	4643217

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3634,3635**	**Identificador inventari:**	**114**
Nom:	**Can Sabrià**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512832
Parcel·la:	00153	Coordenada y:	4642824

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**192**	**Identificador inventari:**	**116**
Nom:	**Mas Banyeta**		
Número de PEPIPH:	192		
Número de PEMasies:	45		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512941
Parcel·la:	00201	Coordenada y:	4642208

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	en restauració
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3032, 3033**	**Identificador inventari:**	**117**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	513056
Parcel·la:	00207	Coordenada y:	4642382

Descripció	
Tipus construcció:	barraca
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3031**	**Identificador inventari:**	**118**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512982
Parcel·la:	00207	Coordenada y:	4642372

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**193**	**Identificador inventari:**	**119**
Nom:	**Can Coma o Mas de les Heures**		
Número de PEPIPH:	193		
Número de PEMasies:	10		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512858
Parcel·la:	00208	Coordenada y:	4642338

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3603**	**Identificador inventari:**	**120**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512681
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4642853

Descripció	
Tipus construcció:	dipòsit d'aigua, molí de vent, caseta de fusta Barraquisme
Estat conservació:	regular
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	MOLÍ
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3594**	**Identificador inventari:**	**122**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512601
Parcel·la:	00085	Coordenada y:	4642874

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3639**	**Identificador inventari:**	**123**
Nom:	**Can Frigola**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512864
Parcel·la:	00152	Coordenada y:	4642690

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge i magatzems varis
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3640**	**Identificador inventari:**	**124**
Nom:	**Ca la Fura**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512863
Parcel·la:	00151	Coordenada y:	4642658

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	si
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3028**	**Identificador inventari:**	**126**
Nom:	**Can Lozano**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512873
Parcel·la:	00158	Coordenada y:	4642598

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3030**	**Identificador inventari:**	**127**
Nom:	**Can Lozano**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512874
Parcel·la:	00158	Coordenada y:	4642566

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de fusta aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1996
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3029**	**Identificador inventari:**	**128**
Nom:	**Can Lozano**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512944
Parcel·la:	00158	Coordenada y:	4642625

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3636**	**Identificador inventari:**	**129**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512841
Parcel·la:	00153	Coordenada y:	4642816

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3727**	**Identificador inventari:**	**130**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512462
Parcel·la:	00269	Coordenada y:	4642747

Descripció	
Tipus construcció:	BARRACA
Estat conservació:	en construcció
Època construcció:	2003-2004
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3591**	**Identificador inventari:**	**131**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512463
Parcel·la:	00269	Coordenada y:	4642737

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems varis
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3294**	**Identificador inventari:**	**133**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511298
Parcel·la:	00040	Coordenada y:	4643090

Descripció	
Tipus construcció:	caseta hort
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**189**	**Identificador inventari:**	**134**
Nom:	**Can Paulí**		
Número de PEPIPH:	189		
Número de PEMasies:	22		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511174
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4643260

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3288**	**Identificador inventari:**	**135**
Nom:	**Ca l'Estanyol o Can Nicolau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511262
Parcel·la:	00034	Coordenada y:	4643262

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge i magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1999 Reforma i Ampliació
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3564**	**Identificador inventari:**	**136**
Nom:	**Can Roger**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511414
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4643256

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003 Ampliació
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3018**	**Identificador inventari:**	**137**
Nom:	**Can Llambinet**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511387
Parcel·la:	00032	Coordenada y:	4643304

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge i garatges
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3579, 3580**	**Identificador inventari:**	**138**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511398
Parcel·la:	00032	Coordenada y:	4643313

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1994
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3655**	**Identificador inventari:**	**140**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512482
Parcel·la:	00216	Coordenada y:	4642198

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1994
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3562**	**Identificador inventari:**	**142**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511572
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4643494

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge i quadres caballs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3588, 3589**	**Identificador inventari:**	**144**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511482
Parcel·la:	00029	Coordenada y:	4643447

Descripció	
Tipus construcció:	caseta bombes impulsió xarxa clavegueram LLofriu
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3563**	**Identificador inventari:**	**145**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511521
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4643389

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3289,3290**	**Identificador inventari:**	**146**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511256
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4643153

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**188**	**Identificador inventari:**	**147**
Nom:	**Can Pont**		
Número de PEPIPH:	188		
Número de PEMasies:	26		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511232
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4643262

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3019**	**Identificador inventari:**	**149**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511298
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4643020

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	NO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3558**	**Identificador inventari:**	**151**
Nom:	**Can Corbí**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510488
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4642797

Descripció	
Tipus construcció:	caseta per "fer barraca"
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3557**	**Identificador inventari:**	**154**
Nom:	**Can Alejandro**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510313
Parcel·la:	00025	Coordenada y:	4642668

Descripció	
Tipus construcció:	caseta per "fer barraca"
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3559**	**Identificador inventari:**	**155**
Nom:	**Can Colon**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510353
Parcel·la:	00025	Coordenada y:	4642650

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3293**	**Identificador inventari:**	**156**
Nom:	**Can Llausàs**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510954
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4642855

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3020**	**Identificador inventari:**	**157**
Nom:	**Can LLausàs**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510967
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4642766

Descripció	
Tipus construcció:	quadres i magatzems
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3291**	**Identificador inventari:**	**160**
Nom:	**Can Roc**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510916
Parcel·la:	00011	Coordenada y:	4642843

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3644, 3645**	**Identificador inventari:**	**161**
Nom:	**Can Martorell**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511395
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4642467

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3643**	**Identificador inventari:**	**162**
Nom:	**Can Martorell**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511389
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4642491

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2015**	**Identificador inventari:**	**163**
Nom:	**Can Serradera o Can Mateu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	32		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511476
Parcel·la:	00105	Coordenada y:	4642315

Descripció	
Tipus construcció:	masia rehabilitada parcialment
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**139**	**Identificador inventari:**	**164**
Nom:	**Can Serradera o Molí d'en Busqueta**		
Número de PEPIPH:	139		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511559
Parcel·la:	00105	Coordenada y:	4642313

Descripció	
Tipus construcció:	antic molí
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	MOLÍ
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3654**	**Identificador inventari:**	**165**
Nom:	**Can Serradera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511455
Parcel·la:	00105	Coordenada y:	4642293

Descripció	
Tipus construcció:	quadres caballs
Estat conservació:	regular
Època construcció:	1999
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3677**	**Identificador inventari:**	**166**
Nom:	**Can Feliu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511322
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4642276

Descripció	
Tipus construcció:	masia catalana restaurada els anys 1996-1998
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1996-1998 Restaurada
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	



ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3676**	**Identificador inventari:**	**167**
Nom:	**Can Feliu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511351
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4642284

Descripció	
Tipus construcció:	masia catalana restaurada els anys 1996-1998
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1996-1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3021**	**Identificador inventari:**	**168**
Nom:	**Can Feliu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511409
Parcel·la:	00104	Coordenada y:	4642304

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3646**	**Identificador inventari:**	**169**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511340
Parcel·la:	00104	Coordenada y:	4642328

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3483**	**Identificador inventari:**	**170**
Nom:	**Cebrià**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511252
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4642189

Descripció	
Tipus construcció:	galliners i quadres
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3486**	**Identificador inventari:**	**172**
Nom:	**Cebrià**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511183
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4642209

Descripció	
Tipus construcció:	granja de vaques estructura de formigó amb coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3487**	**Identificador inventari:**	**173**
Nom:	**Cebrià**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511201
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4642179

Descripció	
Tipus construcció:	garatge i magatzem estructura metàl·lica i coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3484**	**Identificador inventari:**	**174**
Nom:	**Cebrià**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511188
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4642234

Descripció	
Tipus construcció:	granja de vaques estructura metàl·lica amb coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3485**	**Identificador inventari:**	**175**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511217
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4642230

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2010**	**Identificador inventari:**	**176**
Nom:	**Can Moisès - Can Dionís**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	20		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510821
Parcel·la:	00042	Coordenada y:	4642379

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**196**	**Identificador inventari:**	**177**
Nom:	**Ca l'Estela**		
Número de PEPIPH:	196		
Número de PEMasies:	2		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510698
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4642445

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2001**	**Identificador inventari:**	**178**
Nom:	**Ca l'Elies**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	1		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510693
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4642366

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3482**	**Identificador inventari:**	**179**
Nom:	**Ca l'Elies**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510705
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4642385

Descripció	
Tipus construcció:	granja, parets de totxana amb coberta de fibrociment
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**197**	**Identificador inventari:**	**180**
Nom:	**Can Gai**		
Número de PEPIPH:	197		
Número de PEMasies:	13		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510613
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4642285

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3478**	**Identificador inventari:**	**181**
Nom:	**Can Gai**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510570
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4642280

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3477**	**Identificador inventari:**	**182**
Nom:	**Can Gai**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510642
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4642281

Descripció	
Tipus construcció:	garatge, estructura de fusta i obra i coberta de teules
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3479, 3480**	**Identificador inventari:**	**183**
Nom:	**Can Gai**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510592
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4642288

Descripció	
Tipus construcció:	garatges
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3292**	**Identificador inventari:**	**184**
Nom:	**La Barraca**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510305
Parcel·la:	00075	Coordenada y:	4641990

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2013**	**Identificador inventari:**	**185**
Nom:	**Can Po i Can Turró**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	24		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510498
Parcel·la:	00078	Coordenada y:	4641978

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Bifamiliar - Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**198**	**Identificador inventari:**	**186**
Nom:	**Can Senna**		
Número de PEPIPH:	198		
Número de PEMasies:	31		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	509988
Parcel·la:	00162	Coordenada y:	4641393

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3711**	**Identificador inventari:**	**187**
Nom:	**Can Salabert**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510316
Parcel·la:	00159	Coordenada y:	4641381

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3729**	**Identificador inventari:**	**188**
Nom:	**Barraca d'en Rosés**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510495
Parcel·la:	00156	Coordenada y:	4641405

Descripció	
Tipus construcció:	CASETA
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3712**	**Identificador inventari:**	**189**
Nom:	**Barraca d'en Riera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510350
Parcel·la:	00175	Coordenada y:	4640933

Descripció	
Tipus construcció:	CASETA
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**138d**	**Identificador inventari:**	**190**
Nom:	**Mas Pi o Mas Climent**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	56		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510816
Parcel·la:	00078	Coordenada y:	4641906

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3481**	**Identificador inventari:**	**191**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510979
Parcel·la:	00234	Coordenada y:	4642116

Descripció	
Tipus construcció:	masia adosada reconstruida
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000 Restauració
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**138c**	**Identificador inventari:**	**192**
Nom:	**Ca la Natalia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510936
Parcel·la:	00087	Coordenada y:	4642068

Descripció	
Tipus construcció:	masia reconstruida
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000 Restauració
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3730**	**Identificador inventari:**	**193**
Nom:	**Ca la Natalia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510921
Parcel·la:	00087	Coordenada y:	4642122

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**138b**	**Identificador inventari:**	**194**
Nom:	**Mas la Roma**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	53		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510974
Parcel·la:	00238	Coordenada y:	4642077

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3301**	**Identificador inventari:**	**195**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510886
Parcel·la:	00082	Coordenada y:	4641979

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1996
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**138a**	**Identificador inventari:**	**197**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510982
Parcel·la:	00236	Coordenada y:	4642101

Descripció	
Tipus construcció:	masia adosada reconstruida
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	138a
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**145**	**Identificador inventari:**	**198**
Nom:	**Can Llausàs o Mas Jofre**		
Número de PEPIPH:	145		
Número de PEMasies:	15		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511295
Parcel·la:	00146	Coordenada y:	4641470

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**148**	**Identificador inventari:**	**199**
Nom:	**Can Trill o Mas Barri**		
Número de PEPIPH:	148		
Número de PEMasies:	35		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511280
Parcel·la:	00140	Coordenada y:	4641374

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**149**	**Identificador inventari:**	**200**
Nom:	**Can Trill**		
Número de PEPIPH:	149		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511331
Parcel·la:	00140	Coordenada y:	4641300

Descripció	
Tipus construcció:	molí
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	MOLÍ
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2003**	**Identificador inventari:**	**201**
Nom:	**Cal Gavatx**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	5		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511457
Parcel·la:	00134	Coordenada y:	4641678

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**143**	**Identificador inventari:**	**202**
Nom:	**Mas Riera**		
Número de PEPIPH:	143		
Número de PEMasies:	59		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511561
Parcel·la:	00108	Coordenada y:	4641950

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3633**	**Identificador inventari:**	**203**
Nom:	**Mas Riera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511553
Parcel·la:	00108	Coordenada y:	4641916

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3717**	**Identificador inventari:**	**204**
Nom:	**Can Sabrià**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511517
Parcel·la:	00130	Coordenada y:	4641210

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**172**	**Identificador inventari:**	**205**
Nom:	**Can Catalanet**		
Número de PEPIPH:	172		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511528
Parcel·la:	00127	Coordenada y:	4641476

Descripció	
Tipus construcció:	masia reconstruida
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	172
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**172**	**Identificador inventari:**	**206**
Nom:	**BELVEDERE GEORGINA**		
Número de PEPIPH:	172		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511586
Parcel·la:	00127	Coordenada y:	4641387

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	172
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3725**	**Identificador inventari:**	**208**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511976
Parcel·la:	00215	Coordenada y:	4641192

Descripció	
Tipus construcció:	barraca
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3724**	**Identificador inventari:**	**209**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511807
Parcel·la:	00209	Coordenada y:	4641037

Descripció	
Tipus construcció:	barraca
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3723**	**Identificador inventari:**	**210**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	512012
Parcel·la:	00119	Coordenada y:	4641302

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3722**	**Identificador inventari:**	**211**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511977
Parcel·la:	00117	Coordenada y:	4641478

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3708**	**Identificador inventari:**	**212**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511866
Parcel·la:	00111	Coordenada y:	4642019

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3709**	**Identificador inventari:**	**213**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511921
Parcel·la:	00112	Coordenada y:	4641948

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2019**	**Identificador inventari:**	**214**
Nom:	**Mas Becu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	46		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511881
Parcel·la:	00110	Coordenada y:	4642032

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**144**	**Identificador inventari:**	**215**
Nom:	**Mas Prats**		
Número de PEPIPH:	144		
Número de PEMasies:	58		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511703
Parcel·la:	00116	Coordenada y:	4641705

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3732**	**Identificador inventari:**	**216**
Nom:	**Can Prats**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511739
Parcel·la:	00116	Coordenada y:	4641687

Descripció	
Tipus construcció:	granja
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3710**	**Identificador inventari:**	**217**
Nom:	**Can Prats**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511787
Parcel·la:	00116	Coordenada y:	4641687

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3696**	**Identificador inventari:**	**218**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511388
Parcel·la:	00135	Coordenada y:	4641718

Descripció	
Tipus construcció:	masia restaurada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1997-1998 Restauració
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	N COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3675**	**Identificador inventari:**	**219**
Nom:	**Can Serra**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511628
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4642317

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar adosat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3733**	**Identificador inventari:**	**220**
Nom:	**Palafrugell Garden Center**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511799
Parcel·la:	00109	Coordenada y:	4642094

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacles comerç de plantes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	SI

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3719**	**Identificador inventari:**	**221**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511449
Parcel·la:	00132	Coordenada y:	4641444

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3720**	**Identificador inventari:**	**223**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511445
Parcel·la:	00129	Coordenada y:	4641407

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3674**	**Identificador inventari:**	**226**
Nom:	**Can Serra**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511617
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4642326

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar adosada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3595**	**Identificador inventari:**	**228**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512699
Parcel·la:	00082	Coordenada y:	4643050

Descripció	
Tipus construcció:	caravana-caseta de construcció
Estat conservació:	bona
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**142**	**Identificador inventari:**	**229**
Nom:	**Mas Pla**		
Número de PEPIPH:	142		
Número de PEMasies:	57		

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512111
Parcel·la:	00003	Coordenada y:	4641925

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3632**	**Identificador inventari:**	**230**
Nom:	**Mas Pla**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512159
Parcel·la:	00003	Coordenada y:	4641921

Descripció	
Tipus construcció:	granja de vaques
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3630**	**Identificador inventari:**	**231**
Nom:	**Mas Pla**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512130
Parcel·la:	00003	Coordenada y:	4641916

Descripció	
Tipus construcció:	porxo cobert
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3010**	**Identificador inventari:**	**232**
Nom:	**Mas Pla**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512131
Parcel·la:	00003	Coordenada y:	4641865

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3631**	**Identificador inventari:**	**233**
Nom:	**Mas Pla**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512128
Parcel·la:	00003	Coordenada y:	4641893

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3698**	**Identificador inventari:**	**234**
Nom:	**Can Genoher**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512435
Parcel·la:	00017	Coordenada y:	4641608

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3011**	**Identificador inventari:**	**235**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512295
Parcel·la:	00018	Coordenada y:	4641531

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3721**	**Identificador inventari:**	**237**
Nom:	**M. Sendra**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512489
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4641400

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3718**	**Identificador inventari:**	**245**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512437
Parcel·la:	00041	Coordenada y:	4641210

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3716**	**Identificador inventari:**	**246**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512272
Parcel·la:	00047	Coordenada y:	4641097

Descripció	
Tipus construcció:	CASETA
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**207**	**Identificador inventari:**	**254**
Nom:			
Número de PEPIPH:	207		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513233
Parcel·la:	00081	Coordenada y:	4639570

Descripció	
Tipus construcció:	Estació elevadora d'aigua
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3094**	**Identificador inventari:**	**255**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513357
Parcel·la:	00085	Coordenada y:	4639556

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3427**	**Identificador inventari:**	**256**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513553
Parcel·la:	00091	Coordenada y:	4639445

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3429**	**Identificador inventari:**	**257**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513274
Parcel·la:	00123	Coordenada y:	4639135

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3425, 3426**	**Identificador inventari:**	**258**
Nom:	**la sinia del Virrei**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513194
Parcel·la:	00125	Coordenada y:	4639138

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91b**	**Identificador inventari:**	**260**
Nom:	**Horta d'en Roura**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513500
Parcel·la:	00052	Coordenada y:	4639837

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	091b
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3092**	**Identificador inventari:**	**261**
Nom:	**Horta d'en roura**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513524
Parcel·la:	00052	Coordenada y:	4639831

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3089**	**Identificador inventari:**	**262**
Nom:	**Can Pinet Horta d'en Sagrera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513510
Parcel·la:	00051	Coordenada y:	4639909

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91a1**	**Identificador inventari:**	**263**
Nom:	**Ca la Rosalia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513473
Parcel·la:	00047	Coordenada y:	4639929

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	091a
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3088**	**Identificador inventari:**	**264**
Nom:	**Agro pinsos Palafrugell-Clavaguera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513527
Parcel·la:	00049	Coordenada y:	4639956

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacle garden center
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	AMPLIACIÓ NO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3048, 3049**	**Identificador inventari:**	**265**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513409
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4639977

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacles venda de plantes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3047**	**Identificador inventari:**	**268**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513298
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4640001

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacles magatzems mobles antics
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	?????

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3074**	**Identificador inventari:**	**271**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513194
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4639905

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem de construcció
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1994
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	?????

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91d1**	**Identificador inventari:**	**272**
Nom:	**Horta del Mig**		
Número de PEPIPH:	91		
Número de PEMasies:	42		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513692
Parcel·la:	00057	Coordenada y:	4639882

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3093**	**Identificador inventari:**	**274**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513654
Parcel·la:	00056	Coordenada y:	4639785

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91e**	**Identificador inventari:**	**281**
Nom:	**Horta del Cap d'avall**		
Número de PEPIPH:	91		
Número de PEMasies:	43		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513690
Parcel·la:	00167	Coordenada y:	4639755

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91c**	**Identificador inventari:**	**282**
Nom:	**Horta d'en Frigola o del Cap d'Amunt**		
Número de PEPIPH:	91		
Número de PEMasies:	40		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513797
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639832

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91d2**	**Identificador inventari:**	**283**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513781
Parcel·la:	00057	Coordenada y:	4639862

Descripció	
Tipus construcció:	barraca, molí i safareig?
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I MOLÍ
Situació legal:	LEGAL
Ús:	091d
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3080, 3081**	**Identificador inventari:**	**285**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513677
Parcel·la:	00070	Coordenada y:	4639542

Descripció	
Tipus construcció:	Barraca per al clavegueram o aigua
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3082**	**Identificador inventari:**	**286**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513792
Parcel·la:	00067	Coordenada y:	4639553

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3489**	**Identificador inventari:**	**287**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513683
Parcel·la:	00139	Coordenada y:	4638908

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3013**	**Identificador inventari:**	**289**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514064
Parcel·la:	00102	Coordenada y:	4639615

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3083**	**Identificador inventari:**	**291**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513678
Parcel·la:	00096	Coordenada y:	4639469

Descripció	
Tipus construcció:	caseta camp i pou
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3428**	**Identificador inventari:**	**292**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513613
Parcel·la:	00094	Coordenada y:	4639402

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**92**	**Identificador inventari:**	**293**
Nom:	**La Torre Roja**		
Número de PEPIPH:	92		
Número de PEMasies:	44		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513682
Parcel·la:	00111	Coordenada y:	4639391

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	092
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3070, 3071**	**Identificador inventari:**	**294**
Nom:	**Tramuntana Centre Ocupacional i Especial de Treball**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513879
Parcel·la:	00059	Coordenada y:	4639903

Descripció	
Tipus construcció:	escola
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	DOCENT
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3072**	**Identificador inventari:**	**296**
Nom:	**Tramontana Centre Ocupacional i Especlal de Treball**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513885
Parcel·la:	00059	Coordenada y:	4639875

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacle escola
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	DOCENT
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3076**	**Identificador inventari:**	**297**
Nom:	**Jardineria Palafrugell, S.L.**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513934
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639769

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacles viver i venda de plantes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91f**	**Identificador inventari:**	**298**
Nom:	**Horta d'en Lluent**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	62		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514062
Parcel·la:	00060	Coordenada y:	4640096

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	ruïnós (carreteres)
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3001**	**Identificador inventari:**	**299**
Nom:	**(ABANS CAN FERRER)**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514093
Parcel·la:	00166	Coordenada y:	4639887

Descripció	
Tipus construcció:	MAGATZEM DE CONSTRUCCIÓ
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**103**	**Identificador inventari:**	**301**
Nom:	**Can Sureda o Cal Tupí**		
Número de PEPIPH:	103		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513982
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4638471

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3490**	**Identificador inventari:**	**302**
Nom:	**Marquès de Camps**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513821
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4638706

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat guarda
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	Compatible
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**102**	**Identificador inventari:**	**303**
Nom:	**Mas Petit d'en Caixa**		
Número de PEPIPH:	102		
Número de PEMasies:	55		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513796
Parcel·la:	00084	Coordenada y:	4638507

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2007**	**Identificador inventari:**	**304**
Nom:	**Can Llorà**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	16		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514076
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4639441

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3085**	**Identificador inventari:**	**305**
Nom:	**La Guitarra**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514096
Parcel·la:	00063	Coordenada y:	4639837

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i bar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2005**	**Identificador inventari:**	**306**
Nom:	**Can Borràs**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	8		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513916
Parcel·la:	00108	Coordenada y:	4639376

Descripció	
Tipus construcció:	masia i granges
Estat conservació:	en obres
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2008**	**Identificador inventari:**	**307**
Nom:	**Can Magin Català**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	17		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513958
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4639369

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3392**	**Identificador inventari:**	**308**
Nom:	**Magin Català**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513943
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4639344

Descripció	
Tipus construcció:	garatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3390, 3091**	**Identificador inventari:**	**309**
Nom:	**Magin Català**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513940
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4639378

Descripció	
Tipus construcció:	estructura metàl·lica amb uralites al damunt
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3002**	**Identificador inventari:**	**310**
Nom:	**Can Paguiña**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513970
Parcel·la:	00105	Coordenada y:	4639370

Descripció	
Tipus construcció:	masia i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3472**	**Identificador inventari:**	**311**
Nom:	**Can Llorà**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514111
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4639436

Descripció	
Tipus construcció:	estructura de formigó amb coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3474, 3475**	**Identificador inventari:**	**317**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514126
Parcel·la:	00023	Coordenada y:	4639319

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1999
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3095**	**Identificador inventari:**	**318**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514157
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4639491

Descripció	
Tipus construcció:	barraca eines camp, safareig i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91h2**	**Identificador inventari:**	**320**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514185
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4639491

Descripció	
Tipus construcció:	caseta safareig i pou, guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	091h
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91h1**	**Identificador inventari:**	**321**
Nom:	**Horta d'en Joanals**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	41		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514090
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4639606

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91h3**	**Identificador inventari:**	**322**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514099
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4639651

Descripció	
Tipus construcció:	torre
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	091h
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3488**	**Identificador inventari:**	**323**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514294
Parcel·la:	00025	Coordenada y:	4639323

Descripció	
Tipus construcció:	barraca eines del camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3476**	**Identificador inventari:**	**324**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514244
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4639441

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines del camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3003**	**Identificador inventari:**	**325**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514323
Parcel·la:	00052	Coordenada y:	4638856

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3496**	**Identificador inventari:**	**326**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514292
Parcel·la:	00061	Coordenada y:	4638819

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2017**	**Identificador inventari:**	**327**
Nom:	**Can Terrades II**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	34		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514405
Parcel·la:	00094	Coordenada y:	4638212

Descripció	
Tipus construcció:	masia adosada i annex
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3549**	**Identificador inventari:**	**328**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514418
Parcel·la:	00094	Coordenada y:	4638225

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2016**	**Identificador inventari:**	**329**
Nom:	**Can Terrades I**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	33		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514407
Parcel·la:	00095	Coordenada y:	4638201

Descripció	
Tipus construcció:	masia adosada i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3497, 3498**	**Identificador inventari:**	**330**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514357
Parcel·la:	00068	Coordenada y:	4638543

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3492**	**Identificador inventari:**	**331**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513810
Parcel·la:	00087	Coordenada y:	4638330

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3493, 3494**	**Identificador inventari:**	**332**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513833
Parcel·la:	00087	Coordenada y:	4638335

Descripció	
Tipus construcció:	garatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3447**	**Identificador inventari:**	**333**
Nom:	**Ca la Teixidor**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513950
Parcel·la:	00088	Coordenada y:	4638363

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3450**	**Identificador inventari:**	**336**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514790
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4638672

Descripció	
Tipus construcció:	caseta eines camp guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3452**	**Identificador inventari:**	**338**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514771
Parcel·la:	00075	Coordenada y:	4638488

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3453, 3454**	**Identificador inventari:**	**339**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514816
Parcel·la:	00076	Coordenada y:	4638489

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3438**	**Identificador inventari:**	**340**
Nom:	**carpes**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514597
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639308

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	DISCOTECA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3501**	**Identificador inventari:**	**341**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514007
Parcel·la:	00003	Coordenada y:	4638244

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada amb piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3388**	**Identificador inventari:**	**342**
Nom:	**Can Pullés**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514023
Parcel·la:	00017	Coordenada y:	4637991

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1997
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3382**	**Identificador inventari:**	**343**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513769
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4637998

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada amb pisicna
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3379, 3380**	**Identificador inventari:**	**344**
Nom:	**Can González**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513711
Parcel·la:	00013	Coordenada y:	4637929

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada amb annexes i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**201**	**Identificador inventari:**	**345**
Nom:	**Can Roqué**		
Número de PEPIPH:	201		
Número de PEMasies:	28		

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513663
Parcel·la:	00011	Coordenada y:	4637964

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**200**	**Identificador inventari:**	**346**
Nom:	**Mas Gras**		
Número de PEPIPH:	200		
Número de PEMasies:	52		

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513575
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4638081

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**202**	**Identificador inventari:**	**347**
Nom:	**Can Bonet**		
Número de PEPIPH:	202		
Número de PEMasies:	7		

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513773
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4638093

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**199**	**Identificador inventari:**	**348**
Nom:	**Can Renabres**		
Número de PEPIPH:	199		
Número de PEMasies:	27		

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514043
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4637874

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

ajuntament de palafrugell

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3404**	**Identificador inventari:**	**349**
Nom:	**Can Renabres**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514042
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4637838

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	