FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3503**	**Identificador inventari:**	**350**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513752
Parcel·la:	00008	Coordenada y:	4638128

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i safareig guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3405**	**Identificador inventari:**	**351**
Nom:	**Can Golorons**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513831
Parcel·la:	00037	Coordenada y:	4637619

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1992
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3530**	**Identificador inventari:**	**352**
Nom:	**Mas Sureda**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514090
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4638302

Descripció	
Tipus construcció:	quadres caballs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3386**	**Identificador inventari:**	**353**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514049
Parcel·la:	00005	Coordenada y:	4638125

Descripció	
Tipus construcció:	estructura de fusta-QUADRES DE CAVALLS
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3470**	**Identificador inventari:**	**354**
Nom:	**Pere Marcó**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513776
Parcel·la:	00110	Coordenada y:	4639398

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	






FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3406**	**Identificador inventari:**	**355**
Nom:	**Barraca d'en Bisbe**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514279
Parcel·la:	00026	Coordenada y:	4637793

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3403**	**Identificador inventari:**	**356**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514355
Parcel·la:	00023	Coordenada y:	4637947

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3400**	**Identificador inventari:**	**358**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514086
Parcel·la:	00004	Coordenada y:	4638105

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**95**	**Identificador inventari:**	**359**
Nom:	**Can Vehí o Can Borrull o Castell de Sta. Margarida**		
Número de PEPIPH:	95		
Número de PEMasies:	36		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514365
Parcel·la:	00007	Coordenada y:	4639706

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**96**	**Identificador inventari:**	**360**
Nom:	**Mas Espanyol o Torre de Santa Margarida**		
Número de PEPIPH:	96		
Número de PEMasies:	51		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514368
Parcel·la:	00013	Coordenada y:	4639663

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**97**	**Identificador inventari:**	**361**
Nom:	**Mas Codina**		
Número de PEPIPH:	97		
Número de PEMasies:	48		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514337
Parcel·la:	00013	Coordenada y:	4639661

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**98**	**Identificador inventari:**	**362**
Nom:	**Can Carlos o Can Roig**		
Número de PEPIPH:	98		
Número de PEMasies:	9		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514294
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4639681

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**99**	**Identificador inventari:**	**363**
Nom:	**Mas Xinxer**		
Número de PEPIPH:	99		
Número de PEMasies:	61		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514828
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4638930

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3435**	**Identificador inventari:**	**364**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514698
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4639014

Descripció	
Tipus construcció:	MAGATZEM AGRICOLA
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3434**	**Identificador inventari:**	**365**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514636
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4639143

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems i porxos
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3433**	**Identificador inventari:**	**366**
Nom:	**Xquè?**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514669
Parcel·la:	00031	Coordenada y:	4639382

Descripció	
Tipus construcció:	carpes i estructura de ferro
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	DISCOTECA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3223**	**Identificador inventari:**	**367**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514606
Parcel·la:	00114	Coordenada y:	4639467

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	BAR MINI GOLF
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**203**	**Identificador inventari:**	**368**
Nom:	**Mas Vermell**		
Número de PEPIPH:	203		
Número de PEMasies:	60		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	515470
Parcel·la:	00111	Coordenada y:	4638396

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	204	Identificador inventari:	369
Nom:	Mas Massoni		
Número de PEPIPH:	204		
Número de PEMasies:	54		

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514582
Parcel·la:	00055	Coordenada y:	4637696

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3384	Identificador inventari:	370
Nom:	Can Badosa Can Fresques		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514581
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4636781

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2014**	**Identificador inventari:**	**371**
Nom:	**Can Roquer**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	29		

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514627
Parcel·la:	00086	Coordenada y:	4636578

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3499**	**Identificador inventari:**	**372**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514372
Parcel·la:	00070	Coordenada y:	4638523

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3377**	**Identificador inventari:**	**373**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514442
Parcel·la:	00079	Coordenada y:	4638348

Descripció	
Tipus construcció:	casa unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2023**	**Identificador inventari:**	**374**
Nom:	**Es Mas**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	63		

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514454
Parcel·la:	00079	Coordenada y:	4638297

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3378**	**Identificador inventari:**	**375**
Nom:	**Es Mas**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514519
Parcel·la:	00079	Coordenada y:	4638378

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i gàbies
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**208**	**Identificador inventari:**	**382**
Nom:			
Número de PEPIPH:	208		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514660
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4640081

Descripció	
Tipus construcció:	Molí i barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I MOLÍ
Situació legal:	LEGAL
Ús:	208
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2002**	**Identificador inventari:**	**383**
Nom:	**Can Budeller**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	4		

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515190
Parcel·la:	00076	Coordenada y:	4639736

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3185**	**Identificador inventari:**	**384**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514646
Parcel·la:	00038	Coordenada y:	4640046

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3187	Identificador inventari:	386
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514633
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4640011

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	






FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3286	Identificador inventari:	387
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515583
Parcel·la:	00063	Coordenada y:	4639910

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1999
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3221**	**Identificador inventari:**	**388**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514451
Parcel·la:	00012	Coordenada y:	4639709

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3186**	**Identificador inventari:**	**389**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514703
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4640056

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3189	Identificador inventari:	390
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514737
Parcel·la:	00034	Coordenada y:	4640017

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3190	Identificador inventari:	391
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514805
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4640037

Descripció	
Tipus construcció:	estructura de ferro amb coberta de fibrociment
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3163**	**Identificador inventari:**	**392**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514847
Parcel·la:	00047	Coordenada y:	4640046

Descripció	
Tipus construcció:	estructura metàl·lica
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3227**	**Identificador inventari:**	**393**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514825
Parcel·la:	00034	Coordenada y:	4639966

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3165**	**Identificador inventari:**	**394**
Nom:	**Can Moner**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514888
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4640046

Descripció	
Tipus construcció:	caseta unifamiliar aïllada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3240**	**Identificador inventari:**	**395**
Nom:	**Club de Tenis Llafranc**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515571
Parcel·la:	00068	Coordenada y:	4639576

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	ESPORTIU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3132**	**Identificador inventari:**	**396**
Nom:	**Can Turon Mas La Pastora**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515153
Parcel·la:	00077	Coordenada y:	4639651

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3183**	**Identificador inventari:**	**397**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514545
Parcel·la:	00029	Coordenada y:	4639996

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3052**	**Identificador inventari:**	**398**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514406
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639988

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort i pou guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3050**	**Identificador inventari:**	**399**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514422
Parcel·la:	00017	Coordenada y:	4640083

Descripció	
Tipus construcció:	guardar eines camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3051**	**Identificador inventari:**	**400**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514402
Parcel·la:	00026	Coordenada y:	4640041

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3220**	**Identificador inventari:**	**401**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514769
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4639851

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3237**	**Identificador inventari:**	**402**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515278
Parcel·la:	00075	Coordenada y:	4639610

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3228**	**Identificador inventari:**	**403**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515020
Parcel·la:	00080	Coordenada y:	4639806

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp i pou
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3229**	**Identificador inventari:**	**404**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515082
Parcel·la:	00079	Coordenada y:	4639753

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3133**	**Identificador inventari:**	**405**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515201
Parcel·la:	00076	Coordenada y:	4639630

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort i pou
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2004**	**Identificador inventari:**	**406**
Nom:	**Can Bona**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	6		

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515282
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4639684

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3232**	**Identificador inventari:**	**407**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514836
Parcel·la:	00088	Coordenada y:	4639604

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3233**	**Identificador inventari:**	**408**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514847
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4639604

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3234**	**Identificador inventari:**	**409**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514889
Parcel·la:	00086	Coordenada y:	4639641

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3455**	**Identificador inventari:**	**410**
Nom:	**Barraca de Farena**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515295
Parcel·la:	00108	Coordenada y:	4639406

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3444**	**Identificador inventari:**	**411**
Nom:	**Sant Jordi**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515148
Parcel·la:	00095	Coordenada y:	4639396

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aparellat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3443**	**Identificador inventari:**	**412**
Nom:	**Sant Jordi**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515139
Parcel·la:	00096	Coordenada y:	4639396

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aparellat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3442**	**Identificador inventari:**	**413**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515126
Parcel·la:	00093	Coordenada y:	4639435

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3441**	**Identificador inventari:**	**414**
Nom:	**Can Girbal**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515085
Parcel·la:	00155	Coordenada y:	4639441

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3134**	**Identificador inventari:**	**415**
Nom:	**Can Buixeda**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515048
Parcel·la:	00092	Coordenada y:	4639504

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3440**	**Identificador inventari:**	**416**
Nom:	**Can Bruguera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515050
Parcel·la:	00097	Coordenada y:	4639404

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3437**	**Identificador inventari:**	**417**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514929
Parcel·la:	00098	Coordenada y:	4639365

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3439**	**Identificador inventari:**	**418**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514951
Parcel·la:	00098	Coordenada y:	4639226

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3235**	**Identificador inventari:**	**419**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514872
Parcel·la:	00088	Coordenada y:	4639497

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3226**	**Identificador inventari:**	**420**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514743
Parcel·la:	00087	Coordenada y:	4639551

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3456**	**Identificador inventari:**	**421**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515452
Parcel·la:	00117	Coordenada y:	4639244

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3458**	**Identificador inventari:**	**422**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515554
Parcel·la:	00113	Coordenada y:	4639288

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3463**	**Identificador inventari:**	**423**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515665
Parcel·la:	00132	Coordenada y:	4639149

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3462**	**Identificador inventari:**	**424**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515691
Parcel·la:	00132	Coordenada y:	4639167

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3457**	**Identificador inventari:**	**425**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515401
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4639115

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3468**	**Identificador inventari:**	**426**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515406
Parcel·la:	00125	Coordenada y:	4638846

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3285**	**Identificador inventari:**	**427**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515497
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4639819

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'ús residencial
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3303**	**Identificador inventari:**	**428**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515566
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639771

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'ús residencial
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3287**	**Identificador inventari:**	**429**
Nom:	**Ca l'Escarrà**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515524
Parcel·la:	00071	Coordenada y:	4639793

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3238**	**Identificador inventari:**	**430**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515541
Parcel·la:	00069	Coordenada y:	4639702

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3148**	**Identificador inventari:**	**431**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515562
Parcel·la:	00062	Coordenada y:	4639993

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3284**	**Identificador inventari:**	**432**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515558
Parcel·la:	00061	Coordenada y:	4639970

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3578**	**Identificador inventari:**	**433**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512117
Parcel·la:	00019	Coordenada y:	4643346

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3614**	**Identificador inventari:**	**434**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512016
Parcel·la:	00268	Coordenada y:	4643283

Descripció	
Tipus construcció:	barraques
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3628**	**Identificador inventari:**	**435**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512358
Parcel·la:	00090	Coordenada y:	4642806

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'ús residencial
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3242**	**Identificador inventari:**	**436**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515623
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639741

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3239**	**Identificador inventari:**	**437**
Nom:	**Can Encinas**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515562
Parcel·la:	00154	Coordenada y:	4639684

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3305**	**Identificador inventari:**	**438**
Nom:	**Can Torrelles**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515591
Parcel·la:	00067	Coordenada y:	4639722

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2028**	**Identificador inventari:**	**439**
Nom:	**Horta d'en Jan o Horta d'en Valero**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515470
Parcel·la:	00057	Coordenada y:	4639962

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3147**	**Identificador inventari:**	**440**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515419
Parcel·la:	00060	Coordenada y:	4640042

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3145**	**Identificador inventari:**	**441**
Nom:	**Can Ventura**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515319
Parcel·la:	00059	Coordenada y:	4640052

Descripció	
Tipus construcció:	masia i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3214**	**Identificador inventari:**	**442**
Nom:	**Can Figueres**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515184
Parcel·la:	00052	Coordenada y:	4640080

Descripció	
Tipus construcció:	masia, magatzems i porxos i granges
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Explotació Agrària
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3144**	**Identificador inventari:**	**443**
Nom:	**Mas d'en Jubert**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515228
Parcel·la:	00054	Coordenada y:	4640026

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2022**	**Identificador inventari:**	**444**
Nom:	**Mas d'en Niell**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	50		

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515068
Parcel·la:	00050	Coordenada y:	4640168

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3211**	**Identificador inventari:**	**446**
Nom:	**Horta d'en Prats**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514986
Parcel·la:	00049	Coordenada y:	4640144

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat, magatzems i porxos
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	






FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3209**	**Identificador inventari:**	**447**
Nom:	**Horta d'en Prats**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514978
Parcel·la:	00049	Coordenada y:	4640161

Descripció	
Tipus construcció:	annex habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**91g**	**Identificador inventari:**	**449**
Nom:	**Can Casademont**		
Número de PEPIPH:	91		
Número de PEMasies:	69		

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514266
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4640189

Descripció	
Tipus construcció:	masia i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3091**	**Identificador inventari:**	**452**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514414
Parcel·la:	00156	Coordenada y:	4639864

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	GASOLINERA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3308**	**Identificador inventari:**	**456**
Nom:	**Can Flaqué**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515624
Parcel·la:	00152	Coordenada y:	4639660

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3464**	**Identificador inventari:**	**457**
Nom:	**Residencia Albatros**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515748
Parcel·la:	00133	Coordenada y:	4639042

Descripció	
Tipus construcció:	campaments estudiants
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HOTEL
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3540**	**Identificador inventari:**	**458**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517209
Parcel·la:	00105	Coordenada y:	4639409

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2012**	**Identificador inventari:**	**459**
Nom:	**Can Pipes**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	23		

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515663
Parcel·la:	00179	Coordenada y:	4640136

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3538**	**Identificador inventari:**	**460**
Nom:	**Can Bigorra**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516894
Parcel·la:	00110	Coordenada y:	4639379

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3536**	**Identificador inventari:**	**461**
Nom:	**Can Hereu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516811
Parcel·la:	00086	Coordenada y:	4639351

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3412**	**Identificador inventari:**	**462**
Nom:	**Can Gifreu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516834
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4639613

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3413	Identificador inventari:	463
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516901
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4639536

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3414	Identificador inventari:	464
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516810
Parcel·la:	00087	Coordenada y:	4639528

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3420**	**Identificador inventari:**	**465**
Nom:	**Can Grau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516856
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4639464

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3418**	**Identificador inventari:**	**466**
Nom:	**Can Grau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516867
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4639512

Descripció	
Tipus construcció:	quadres caballs
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3539	Identificador inventari:	467
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516937
Parcel·la:	00109	Coordenada y:	4639379

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3519	Identificador inventari:	468
Nom:	Can Jofre		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516647
Parcel·la:	00078	Coordenada y:	4639455

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3266**	**Identificador inventari:**	**469**
Nom:	**Can Plaja**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516648
Parcel·la:	00075	Coordenada y:	4639506

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3264**	**Identificador inventari:**	**470**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516767
Parcel·la:	00090	Coordenada y:	4639712

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3256**	**Identificador inventari:**	**471**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516632
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4639749

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3263**	**Identificador inventari:**	**472**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516557
Parcel·la:	00064	Coordenada y:	4639555

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3262**	**Identificador inventari:**	**473**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516425
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639518

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3511**	**Identificador inventari:**	**474**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516194
Parcel·la:	00031	Coordenada y:	4639266

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3510	Identificador inventari:	475
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516224
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4639312

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3415	Identificador inventari:	476
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516782
Parcel·la:	00088	Coordenada y:	4639502

Descripció	
Tipus construcció:	barraca ampliada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	DISCIPLINA FRUSTRADA
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3514	Identificador inventari:	477
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516307
Parcel·la:	00047	Coordenada y:	4639322

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i pisicina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1995
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3517	Identificador inventari:	478
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516405
Parcel·la:	00060	Coordenada y:	4639414

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1997
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3537**	**Identificador inventari:**	**479**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517029
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4639457

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacle centre de jardineria
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3525**	**Identificador inventari:**	**480**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516546
Parcel·la:	00053	Coordenada y:	4639065

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3522**	**Identificador inventari:**	**481**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516700
Parcel·la:	00079	Coordenada y:	4639364

Descripció	
Tipus construcció:	barraques
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3518**	**Identificador inventari:**	**482**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516568
Parcel·la:	00058	Coordenada y:	4639378

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3265**	**Identificador inventari:**	**483**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516711
Parcel·la:	00076	Coordenada y:	4639571

Descripció	
Tipus construcció:	casa
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3366**	**Identificador inventari:**	**484**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516089
Parcel·la:	00042	Coordenada y:	4639877

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3252**	**Identificador inventari:**	**485**
Nom:	**Can Naya**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516471
Parcel·la:	00069	Coordenada y:	4639734

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3257**	**Identificador inventari:**	**486**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516415
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639701

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3258**	**Identificador inventari:**	**487**
Nom:	**Granja d'en Ventura**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516388
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639670

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3260**	**Identificador inventari:**	**488**
Nom:	**Granja d'en Ventura**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516394
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639633

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3259**	**Identificador inventari:**	**489**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516400
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639650

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3153**	**Identificador inventari:**	**490**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516027
Parcel·la:	00037	Coordenada y:	4639559

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3505**	**Identificador inventari:**	**491**
Nom:	**Can Mató**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516035
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4639398

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3507**	**Identificador inventari:**	**492**
Nom:	**Can Mató**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516054
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4639392

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3506**	**Identificador inventari:**	**493**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516026
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4639354

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3461**	**Identificador inventari:**	**494**
Nom:	**Barraca d'en Grassot**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515980
Parcel·la:	00033	Coordenada y:	4639201

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3465**	**Identificador inventari:**	**495**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515992
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4639184

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3515**	**Identificador inventari:**	**496**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516001
Parcel·la:	00029	Coordenada y:	4639183

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3419**	**Identificador inventari:**	**497**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516920
Parcel·la:	00102	Coordenada y:	4639467

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort i pou guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**93**	**Identificador inventari:**	**498**
Nom:	**Can Fiego o Can Ferrer**		
Número de PEPIPH:	93		
Número de PEMasies:	11		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514098
Parcel·la:	00064	Coordenada y:	4639812

Descripció	
Tipus construcció:	masia i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1700
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**93**	**Identificador inventari:**	**499**
Nom:	**Can Vilà o Can Fiego**		
Número de PEPIPH:	93		
Número de PEMasies:	39		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514076
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639812

Descripció	
Tipus construcció:	masia i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1700
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3365**	**Identificador inventari:**	**500**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516017
Parcel·la:	00042	Coordenada y:	4639857

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines camp
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3422**	**Identificador inventari:**	**502**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517056
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4639515

Descripció	
Tipus construcció:	estructura de fusta amb coberta de fibrociment guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3423**	**Identificador inventari:**	**503**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517048
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4639505

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3424**	**Identificador inventari:**	**504**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517145
Parcel·la:	00104	Coordenada y:	4639490

Descripció	
Tipus construcció:	restaurant rostisseria
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	RESTAURANT
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	INCOMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2027**	**Identificador inventari:**	**505**
Nom:	**La Pedrosa - La Ponderosa**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	68		

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516877
Parcel·la:	00091	Coordenada y:	4639733

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3393**	**Identificador inventari:**	**506**
Nom:	**La Pedrosa**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516848
Parcel·la:	00091	Coordenada y:	4639754

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3460**	**Identificador inventari:**	**507**
Nom:	**Barraca d'en Puig**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515931
Parcel·la:	00034	Coordenada y:	4639327

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3516	Identificador inventari:	508
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516063
Parcel·la:	00030	Coordenada y:	4639123

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3467	Identificador inventari:	509
Nom:	Masia del Bosc		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515944
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639051

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2009**	**Identificador inventari:**	**510**
Nom:	**Can Mina**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	19		

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515861
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4639383

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3459**	**Identificador inventari:**	**511**
Nom:	**Casa Feta**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515777
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4639362

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3316**	**Identificador inventari:**	**512**
Nom:	**Ca l'Esturiol**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515830
Parcel·la:	00120	Coordenada y:	4639542

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2011**	**Identificador inventari:**	**513**
Nom:	**Can Pallot**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	21		

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515702
Parcel·la:	00008	Coordenada y:	4639733

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3307**	**Identificador inventari:**	**514**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515830
Parcel·la:	00005	Coordenada y:	4639776

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**209**	**Identificador inventari:**	**515**
Nom:			
Número de PEPIPH:	209		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517199
Parcel·la:	00094	Coordenada y:	4639785

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de platja
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	209
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**209**	**Identificador inventari:**	**516**
Nom:			
Número de PEPIPH:	209		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517196
Parcel·la:	00121	Coordenada y:	4639771

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de platja
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	209
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3529**	**Identificador inventari:**	**517**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516051
Parcel·la:	00022	Coordenada y:	4638862

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3306**	**Identificador inventari:**	**518**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515870
Parcel·la:	00004	Coordenada y:	4639846

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2020**	**Identificador inventari:**	**519**
Nom:	**Mas d'en Mascort**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	49		

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515770
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4639642

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3314**	**Identificador inventari:**	**520**
Nom:	**Can Llach**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515773
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4639590

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3416**	**Identificador inventari:**	**521**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516898
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4639481

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i pou guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3158**	**Identificador inventari:**	**522**
Nom:	**Mas Verd o Mas del Cabo**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516183
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4639464

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3509**	**Identificador inventari:**	**523**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516219
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4639385

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1997
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3508**	**Identificador inventari:**	**524**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516235
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4639422

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1997
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3149**	**Identificador inventari:**	**525**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515391
Parcel·la:	00105	Coordenada y:	4640462

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3137**	**Identificador inventari:**	**526**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515344
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4640362

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3269**	**Identificador inventari:**	**527**
Nom:	**Can Riera o Ca la Gracia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515750
Parcel·la:	00163	Coordenada y:	4640330

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2006**	**Identificador inventari:**	**528**
Nom:	**Can Janó**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	14		

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515279
Parcel·la:	00176	Coordenada y:	4640248

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3276**	**Identificador inventari:**	**529**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515957
Parcel·la:	00185	Coordenada y:	4640148

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3351**	**Identificador inventari:**	**530**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515995
Parcel·la:	00188	Coordenada y:	4640133

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3344**	**Identificador inventari:**	**531**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516038
Parcel·la:	00189	Coordenada y:	4640099

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3343**	**Identificador inventari:**	**532**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516189
Parcel·la:	00192	Coordenada y:	4640253

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3271**	**Identificador inventari:**	**533**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515972
Parcel·la:	00158	Coordenada y:	4640339

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3270	Identificador inventari:	534
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515912
Parcel·la:	00160	Coordenada y:	4640421

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3124	Identificador inventari:	535
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515163
Parcel·la:	00068	Coordenada y:	4641303

Descripció	
Tipus construcció:	masia i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1988
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3039	Identificador inventari:	536
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515937
Parcel·la:	00037	Coordenada y:	4641591

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3318	Identificador inventari:	537
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516105
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4641576

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3205	Identificador inventari:	538
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515904
Parcel·la:	00038	Coordenada y:	4641524

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina????
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3317	Identificador inventari:	539
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516013
Parcel·la:	00001	Coordenada y:	4641723

Descripció	
Tipus construcció:	barraca d'hort
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3230**	**Identificador inventari:**	**540**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515881
Parcel·la:	00088	Coordenada y:	4640774

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3332**	**Identificador inventari:**	**541**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516074
Parcel·la:	00070	Coordenada y:	4640871

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3333**	**Identificador inventari:**	**542**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516290
Parcel·la:	00067	Coordenada y:	4640889

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3324**	**Identificador inventari:**	**543**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516295
Parcel·la:	00053	Coordenada y:	4641076

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge aïllat i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	






FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	**3336**	**Identificador inventari:**	**544**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516108
Parcel·la:	00093	Coordenada y:	4640606

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	menor
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3338**	**Identificador inventari:**	**545**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516495
Parcel·la:	00107	Coordenada y:	4640568

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3345**	**Identificador inventari:**	**546**
Nom:	**Can Bofill**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516360
Parcel·la:	00148	Coordenada y:	4640199

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1999
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3347**	**Identificador inventari:**	**547**
Nom:	**Mas d'en Prats**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516238
Parcel·la:	00193	Coordenada y:	4640095

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3346**	**Identificador inventari:**	**548**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516306
Parcel·la:	00193	Coordenada y:	4640129

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	ENDERROCAT. ja no existeix. Retirada la runa.
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3275**	**Identificador inventari:**	**549**
Nom:	**Can Català**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515930
Parcel·la:	00234	Coordenada y:	4640131

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3280**	**Identificador inventari:**	**550**
Nom:	**Can Galceran**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515942
Parcel·la:	00187	Coordenada y:	4640033

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3141**	**Identificador inventari:**	**551**
Nom:	**Can Garcia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515354
Parcel·la:	00177	Coordenada y:	4640208

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat piscina i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3219**	**Identificador inventari:**	**552**
Nom:	**Bóbila La Industrial Ampurdanesa**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515516
Parcel·la:	00073	Coordenada y:	4641014

Descripció	
Tipus construcció:	antiga bóvila magatzems
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	INDÚSTRIA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3216**	**Identificador inventari:**	**553**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515922
Parcel·la:	00047	Coordenada y:	4641029

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3337**	**Identificador inventari:**	**554**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516224
Parcel·la:	00151	Coordenada y:	4640501

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3334**	**Identificador inventari:**	**555**
Nom:	**Sol i Vent**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516018
Parcel·la:	00090	Coordenada y:	4640638

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3335**	**Identificador inventari:**	**556**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516038
Parcel·la:	00092	Coordenada y:	4640622

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3236**	**Identificador inventari:**	**557**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515712
Parcel·la:	00078	Coordenada y:	4640641

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3224	Identificador inventari:	558
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515427
Parcel·la:	00113	Coordenada y:	4640656

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3268	Identificador inventari:	559
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515680
Parcel·la:	00164	Coordenada y:	4640344

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3151**	**Identificador inventari:**	**560**
Nom:	**L'escurçada**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515675
Parcel·la:	00228	Coordenada y:	4640477

Descripció	
Tipus construcció:	caseta xefles
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3267**	**Identificador inventari:**	**561**
Nom:	**Can Ribot**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515697
Parcel·la:	00229	Coordenada y:	4640416

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3417**	**Identificador inventari:**	**563**
Nom:	**Cal Ralet**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516950
Parcel·la:	00102	Coordenada y:	4639524

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3040**	**Identificador inventari:**	**565**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515863
Parcel·la:	00139	Coordenada y:	4641560

Descripció	
Tipus construcció:	HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1992
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3160**	**Identificador inventari:**	**566**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516463
Parcel·la:	00200	Coordenada y:	4639930

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3159**	**Identificador inventari:**	**567**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516440
Parcel·la:	00199	Coordenada y:	4639960

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3251**	**Identificador inventari:**	**568**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516548
Parcel·la:	00204	Coordenada y:	4639874

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3348**	**Identificador inventari:**	**569**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516366
Parcel·la:	00197	Coordenada y:	4640060

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3359**	**Identificador inventari:**	**570**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516437
Parcel·la:	00140	Coordenada y:	4640159

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3360**	**Identificador inventari:**	**571**
Nom:	**Ca Esparragó**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516488
Parcel·la:	00141	Coordenada y:	4640227

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3361**	**Identificador inventari:**	**572**
Nom:	**Can Riera**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516505
Parcel·la:	00198	Coordenada y:	4640116

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3363**	**Identificador inventari:**	**573**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516528
Parcel·la:	00219	Coordenada y:	4640076

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3362**	**Identificador inventari:**	**574**
Nom:	**Can Verhaege**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516549
Parcel·la:	00139	Coordenada y:	4640171

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3354**	**Identificador inventari:**	**575**
Nom:	**Can Muriscot**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516568
Parcel·la:	00138	Coordenada y:	4640271

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3356**	**Identificador inventari:**	**576**
Nom:	**Can Pascual**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516611
Parcel·la:	00136	Coordenada y:	4640381

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3353**	**Identificador inventari:**	**577**
Nom:	**Can Rocas**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516549
Parcel·la:	00143	Coordenada y:	4640398

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3352**	**Identificador inventari:**	**578**
Nom:	**Can Vila**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516566
Parcel·la:	00144	Coordenada y:	4640422

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	DISCIPLINA
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3349**	**Identificador inventari:**	**579**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516327
Parcel·la:	00194	Coordenada y:	4640013

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3243**	**Identificador inventari:**	**580**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516790
Parcel·la:	00117	Coordenada y:	4640404

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	DISCIPLINA
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3370**	**Identificador inventari:**	**581**
Nom:	**Can Savalls**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516816
Parcel·la:	00116	Coordenada y:	4640448

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3369**	**Identificador inventari:**	**582**
Nom:	**Can Plaja**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516769
Parcel·la:	00115	Coordenada y:	4640492

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI OBRA MAJOR
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3155**	**Identificador inventari:**	**583**
Nom:	**Voramar**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516807
Parcel·la:	00114	Coordenada y:	4640547

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3340**	**Identificador inventari:**	**585**
Nom:	**Can Avellí**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516636
Parcel·la:	00108	Coordenada y:	4640560

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3255**	**Identificador inventari:**	**587**
Nom:	**Barraca Banyeres**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516646
Parcel·la:	00207	Coordenada y:	4639917

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3131**	**Identificador inventari:**	**588**
Nom:	**Barraca d'en Mascort**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516792
Parcel·la:	00211	Coordenada y:	4639862

Descripció	
Tipus construcció:	caseta on anava en Pla
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3371**	**Identificador inventari:**	**589**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516875
Parcel·la:	00126	Coordenada y:	4640295

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3274**	**Identificador inventari:**	**590**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515982
Parcel·la:	00184	Coordenada y:	4640184

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3116**	**Identificador inventari:**	**591**
Nom:	**Can Oliver**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515043
Parcel·la:	00042	Coordenada y:	4641488

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3117**	**Identificador inventari:**	**592**
Nom:	**Can Oliver**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515056
Parcel·la:	00042	Coordenada y:	4641524

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI PER QUADRES
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3035**	**Identificador inventari:**	**593**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515239
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4641567

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3119**	**Identificador inventari:**	**594**
Nom:	**Barraca d'en Janó**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515172
Parcel·la:	00047	Coordenada y:	4641502

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3121**	**Identificador inventari:**	**595**
Nom:	**Barraca d'en Roc**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515188
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4641467

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3097**	**Identificador inventari:**	**596**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514774
Parcel·la:	00033	Coordenada y:	4641429

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3169**	**Identificador inventari:**	**597**
Nom:	**Can Trigo**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514896
Parcel·la:	00077	Coordenada y:	4641225

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3170	Identificador inventari:	598
Nom:	Can Creman		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514987
Parcel·la:	00076	Coordenada y:	4641114

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3123	Identificador inventari:	599
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515026
Parcel·la:	00074	Coordenada y:	4641326

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3101**	**Identificador inventari:**	**600**
Nom:	**Can Martínez**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514646
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4641224

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3172**	**Identificador inventari:**	**601**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514765
Parcel·la:	00098	Coordenada y:	4640546

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i pisicna
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3122**	**Identificador inventari:**	**602**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515108
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4641401

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3111**	**Identificador inventari:**	**603**
Nom:	**Can Marc**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515005
Parcel·la:	00041	Coordenada y:	4641412

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3114**	**Identificador inventari:**	**604**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514931
Parcel·la:	00038	Coordenada y:	4641391

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI PER BARRACA
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3247**	**Identificador inventari:**	**605**
Nom:	**La Barraca d'en Congost**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516928
Parcel·la:	00113	Coordenada y:	4640364

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1974
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3246**	**Identificador inventari:**	**606**
Nom:	**Can Vives**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516965
Parcel·la:	00124	Coordenada y:	4640167

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3175**	**Identificador inventari:**	**607**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515000
Parcel·la:	00090	Coordenada y:	4640919

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	corecte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3182**	**Identificador inventari:**	**608**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515371
Parcel·la:	00125	Coordenada y:	4641141

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3174**	**Identificador inventari:**	**609**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514912
Parcel·la:	00093	Coordenada y:	4640808

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3173**	**Identificador inventari:**	**610**
Nom:	**Can Llorens**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514931
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4640946

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3212**	**Identificador inventari:**	**611**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515828
Parcel·la:	00134	Coordenada y:	4641241

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte, en construcció
Època construcció:	2004
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3162	Identificador inventari:	612
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515693
Parcel·la:	00130	Coordenada y:	4641191

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3164	Identificador inventari:	613
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515743
Parcel·la:	00135	Coordenada y:	4641227

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3207	Identificador inventari:	614
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515825
Parcel·la:	00137	Coordenada y:	4641392

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3208	Identificador inventari:	615
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515797
Parcel·la:	00136	Coordenada y:	4641316

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3302**	**Identificador inventari:**	**616**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510904
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4641959

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2004
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	NO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3106**	**Identificador inventari:**	**618**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514746
Parcel·la:	00031	Coordenada y:	4641335

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



