FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3105	Identificador inventari:	619
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514768
Parcel·la:	00081	Coordenada y:	4641136

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3104	Identificador inventari:	620
Nom:	Can Ruiz		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514667
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4641191

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3098**	**Identificador inventari:**	**621**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514626
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4641231

Descripció	
Tipus construcció:	garatge i magatzems
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3103**	**Identificador inventari:**	**622**
Nom:	**Can Velasco**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514633
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4641198

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3100**	**Identificador inventari:**	**624**
Nom:			
Número de PEPIPH:	206		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514578
Parcel·la:	00147	Coordenada y:	4641044

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar adosat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	206
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**206**	**Identificador inventari:**	**625**
Nom:	**Can Belluga**		
Número de PEPIPH:	206		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514579
Parcel·la:	00150	Coordenada y:	4641027

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar adosat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	206
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**206**	**Identificador inventari:**	**626**
Nom:	**Cal Monestrell**		
Número de PEPIPH:	206		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514604
Parcel·la:	00149	Coordenada y:	4641046

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar adosat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	206
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3261**	**Identificador inventari:**	**627**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516471
Parcel·la:	00069	Coordenada y:	4639581

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3171**	**Identificador inventari:**	**629**
Nom:	**Can Ferrer**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515026
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4641210

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3034**	**Identificador inventari:**	**631**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514965
Parcel·la:	00037	Coordenada y:	4641584

Descripció	
Tipus construcció:	corral per a ovelles
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3025**	**Identificador inventari:**	**633**
Nom:	**Can Vilella**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514484
Parcel·la:	00026	Coordenada y:	4641416

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3027**	**Identificador inventari:**	**634**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514478
Parcel·la:	00023	Coordenada y:	4641314

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	3096	Identificador inventari:	635
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514525
Parcel·la:	00023	Coordenada y:	4641318

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3026	Identificador inventari:	636
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514509
Parcel·la:	00024	Coordenada y:	4641345

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	dolent
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3202**	**Identificador inventari:**	**637**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515057
Parcel·la:	00168	Coordenada y:	4640484

Descripció	
Tipus construcció:	annexes a habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3319**	**Identificador inventari:**	**638**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516071
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4641087

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3321**	**Identificador inventari:**	**639**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516057
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4641036

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3322**	**Identificador inventari:**	**640**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516080
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4641038

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3320**	**Identificador inventari:**	**641**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516045
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4641030

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem guardar estris
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3323**	**Identificador inventari:**	**642**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516173
Parcel·la:	00052	Coordenada y:	4641091

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3597**	**Identificador inventari:**	**643**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512724
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4643075

Descripció	
Tipus construcció:	Magatzem ferralla
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3339**	**Identificador inventari:**	**645**
Nom:	**Can Bonal**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516674
Parcel·la:	00109	Coordenada y:	4640564

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI AMPLIACIO OBRA MAJOR
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3249**	**Identificador inventari:**	**646**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515516
Parcel·la:	00235	Coordenada y:	4640241

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	**89**	**Identificador inventari:**	**647**
Nom:	**Mas Buví**		
Número de PEPIPH:	89		
Número de PEMasies:	47		

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514984
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4640507

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**89**	**Identificador inventari:**	**648**
Nom:	**Mas Buví**		
Número de PEPIPH:	89		
Número de PEMasies:	47		

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514939
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4640521

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**89**	**Identificador inventari:**	**649**
Nom:	**Mas Buví**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514851
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4640541

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems i garatges
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3203**	**Identificador inventari:**	**650**
Nom:	**Mas Buví**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515030
Parcel·la:	00101	Coordenada y:	4640495

Descripció	
Tipus construcció:	apartaments
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3222**	**Identificador inventari:**	**651**
Nom:	**Can Llonges**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515402
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4640535

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3225**	**Identificador inventari:**	**652**
Nom:	**Barbey**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515421
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4640526

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3231**	**Identificador inventari:**	**653**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515624
Parcel·la:	00078	Coordenada y:	4640657

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3325**	**Identificador inventari:**	**655**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516111
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4641479

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3200**	**Identificador inventari:**	**656**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515641
Parcel·la:	00061	Coordenada y:	4641420

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacle guardar plantes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3199**	**Identificador inventari:**	**657**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515622
Parcel·la:	00061	Coordenada y:	4641437

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3550**	**Identificador inventari:**	**658**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512330
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643667

Descripció	
Tipus construcció:	granja parets de ceràmica i coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3561	Identificador inventari:	659
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512327
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643619

Descripció	
Tipus construcció:	granja parets de ceràmica i coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3551	Identificador inventari:	660
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512302
Parcel·la:	00014	Coordenada y:	4643639

Descripció	
Tipus construcció:	granja parets de ceràmica i coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3136	Identificador inventari:	661
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515464
Parcel·la:	00168	Coordenada y:	4640478

Descripció	
Tipus construcció:	Granja
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3184	Identificador inventari:	662
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515452
Parcel·la:	00126	Coordenada y:	4641173

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3179**	**Identificador inventari:**	**663**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515523
Parcel·la:	00060	Coordenada y:	4641425

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3383**	**Identificador inventari:**	**664**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514562
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4637229

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	ruïnós
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3146**	**Identificador inventari:**	**665**
Nom:	**Can Fages i Peral**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515414
Parcel·la:	00177	Coordenada y:	4640172

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2004
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	disciplina-enderroc
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3143**	**Identificador inventari:**	**666**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515359
Parcel·la:	00177	Coordenada y:	4640170

Descripció	
Tipus construcció:	ANNEX HABITATGE
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2000
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3135**	**Identificador inventari:**	**667**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515243
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4640313

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillada
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	si
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3138**	**Identificador inventari:**	**669**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515342
Parcel·la:	00172	Coordenada y:	4640226

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3037	Identificador inventari:	671
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515478
Parcel·la:	00057	Coordenada y:	4641596

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3036	Identificador inventari:	672
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515373
Parcel·la:	00051	Coordenada y:	4641554

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3196**	**Identificador inventari:**	**673**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515593
Parcel·la:	00063	Coordenada y:	4641330

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3193**	**Identificador inventari:**	**674**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515565
Parcel·la:	00064	Coordenada y:	4641360

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat, piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3167**	**Identificador inventari:**	**675**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515734
Parcel·la:	00131	Coordenada y:	4641154

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3201**	**Identificador inventari:**	**676**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515804
Parcel·la:	00138	Coordenada y:	4641531

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**90**	**Identificador inventari:**	**677**
Nom:	**Can Pol**		
Número de PEPIPH:	90		
Número de PEMasies:	25		

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514850
Parcel·la:	00100	Coordenada y:	4640382

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3198**	**Identificador inventari:**	**678**
Nom:	**Can Pol**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514866
Parcel·la:	00100	Coordenada y:	4640470

Descripció	
Tipus construcció:	caseta i safareig
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3150**	**Identificador inventari:**	**679**
Nom:	**Nautica Garcia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515237
Parcel·la:	00227	Coordenada y:	4640192

Descripció	
Tipus construcció:	reparació de vaixells
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	INDÚSTRIA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3304**	**Identificador inventari:**	**681**
Nom:	**Can Lunnatti**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515596
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4639764

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat i annexes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3341**	**Identificador inventari:**	**682**
Nom:	**Can Vives**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516085
Parcel·la:	00154	Coordenada y:	4640404

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1963
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**141**	**Identificador inventari:**	**683**
Nom:	**Cementiri de Llofriu**		
Número de PEPIPH:	141		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511792
Parcel·la:	00123	Coordenada y:	4642657

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEI PÚBLIC
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**205**	**Identificador inventari:**	**684**
Nom:	**Can Marxant o Can Mulà**		
Número de PEPIPH:	205		
Número de PEMasies:	18		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511347
Parcel·la:	00100	Coordenada y:	4642046

Descripció	
Tipus construcció:	masia
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**87**	**Identificador inventari:**	**685**
Nom:	**Cementiri de Palafrugell**		
Número de PEPIPH:	87		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	003	Coordenada x:	512346
Parcel·la:	00050	Coordenada y:	4640954

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEI PÚBLIC
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3102**	**Identificador inventari:**	**687**
Nom:	**Can Sánchez**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514644
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4641216

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**94**	**Identificador inventari:**	**691**
Nom:			
Número de PEPIPH:	94		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514336
Parcel·la:	00007	Coordenada y:	4639696

Descripció	
Tipus construcció:	església de Santa Margarida o Sant Ponç
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	RELIGIÓS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3512**	**Identificador inventari:**	**692**
Nom:	**Mas Sureda**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514076
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4638373

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	Habitatge
Situació legal:	LEGAL
Ús:	Compatible
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3118**	**Identificador inventari:**	**693**
Nom:	**Can Turon**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515027
Parcel·la:	00142	Coordenada y:	4641434

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar i piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3161**	**Identificador inventari:**	**696**
Nom:	**Can Fabregas**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515605
Parcel·la:	00129	Coordenada y:	4641280

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	NO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3309**	**Identificador inventari:**	**697**
Nom:	**Can Gimeno**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515624
Parcel·la:	00153	Coordenada y:	4639620

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Primera Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3311**	**Identificador inventari:**	**698**
Nom:	**Habitatge Guarda Club Tennis Llafranc**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515634
Parcel·la:	00068	Coordenada y:	4639553

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3312**	**Identificador inventari:**	**699**
Nom:	**Can Roca**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515677
Parcel·la:	00011	Coordenada y:	4639548

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	corecte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3181**	**Identificador inventari:**	**701**
Nom:	**Cal Virrei**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514785
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4640373

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3541**	**Identificador inventari:**	**702**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517319
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4639453

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3542**	**Identificador inventari:**	**703**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517254
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4639274

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3543**	**Identificador inventari:**	**704**
Nom:	**SR. SALVIÀ VENDRELL**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517263
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4639152

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1994
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3524**	**Identificador inventari:**	**705**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516516
Parcel·la:	00056	Coordenada y:	4639186

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3532**	**Identificador inventari:**	**706**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516409
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4638618

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3531**	**Identificador inventari:**	**707**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516428
Parcel·la:	00048	Coordenada y:	4638630

Descripció	
Tipus construcció:	Porxo
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**106**	**Identificador inventari:**	**710**
Nom:	**Castell de Cap Roig**		
Número de PEPIPH:	106		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514821
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4636363

Descripció	
Tipus construcció:	Castell i Auditori
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	TEMPORAL
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	CULTURAL
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3056**	**Identificador inventari:**	**711**
Nom:	**Horts del Límit LLuis Casas Santanach**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513051
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4639948

Descripció	
Tipus construcció:	Caseta
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	Bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3065**	**Identificador inventari:**	**712**
Nom:	**Horts del Límit, 24 Faustino Ruiz**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513089
Parcel·la:	00040	Coordenada y:	4639931

Descripció	
Tipus construcció:	?
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3066**	**Identificador inventari:**	**713**
Nom:	**Horts del Límit, 26**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513098
Parcel·la:	00041	Coordenada y:	4639931

Descripció	
Tipus construcció:	?
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3084**	**Identificador inventari:**	**714**
Nom:	**Casa d'en Rubau**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513283
Parcel·la:	00017	Coordenada y:	4639953

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3431**	**Identificador inventari:**	**715**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514512
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639315

Descripció	
Tipus construcció:	transformador
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3398**	**Identificador inventari:**	**718**
Nom:	**Can González**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513696
Parcel·la:	00013	Coordenada y:	4637918

Descripció	
Tipus construcció:	BARRACA
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3381**	**Identificador inventari:**	**719**
Nom:	**Can González**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513715
Parcel·la:	00013	Coordenada y:	4637894

Descripció	
Tipus construcció:	BARRACA
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3648**	**Identificador inventari:**	**720**
Nom:	**Can Puig**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511593
Parcel·la:	00125	Coordenada y:	4642469

Descripció	
Tipus construcció:	PORXOS
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	**3650**	**Identificador inventari:**	**721**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511628
Parcel·la:	00127	Coordenada y:	4642446

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3112**	**Identificador inventari:**	**734**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514892
Parcel·la:	00141	Coordenada y:	4641406

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3038**	**Identificador inventari:**	**735**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515937
Parcel·la:	00140	Coordenada y:	4641645

Descripció	
Tipus construcció:	estació transformadora
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3326**	**Identificador inventari:**	**737**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516340
Parcel·la:	00032	Coordenada y:	4641369

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3329**	**Identificador inventari:**	**738**
Nom:	**Can Solves**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516665
Parcel·la:	00029	Coordenada y:	4641408

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2026**	**Identificador inventari:**	**739**
Nom:	**Roca Rubia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	66		

Situació			
Polígon:	094	Coordenada x:	517611
Parcel·la:	09001	Coordenada y:	4640884

Descripció	
Tipus construcció:	MASIA
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3253**	**Identificador inventari:**	**740**
Nom:	**Roca Rubia**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	094	Coordenada x:	517477
Parcel·la:	09001	Coordenada y:	4640969

Descripció	
Tipus construcció:	HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT CASETA GUARDA
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3206**	**Identificador inventari:**	**741**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515206
Parcel·la:	00108	Coordenada y:	4640468

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aïllat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1995
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3342**	**Identificador inventari:**	**753**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516353
Parcel·la:	00149	Coordenada y:	4640431

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3355**	**Identificador inventari:**	**754**
Nom:	**Can Pujol**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516588
Parcel·la:	00135	Coordenada y:	4640398

Descripció	
Tipus construcció:	habiatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3613**	**Identificador inventari:**	**755**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512625
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4643109

Descripció	
Tipus construcció:	coberts
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	Bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3526**	**Identificador inventari:**	**771**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516612
Parcel·la:	00081	Coordenada y:	4639058

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	ruinos
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3176**	**Identificador inventari:**	**772**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515211
Parcel·la:	00116	Coordenada y:	4640741

Descripció	
Tipus construcció:	caseta quadres cavalls
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3113**	**Identificador inventari:**	**773**
Nom:	**Can Moret**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514910
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4641388

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI PER BARRACA
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3533**	**Identificador inventari:**	**776**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516398
Parcel·la:	00049	Coordenada y:	4638579

Descripció	
Tipus construcció:	barraca guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3218**	**Identificador inventari:**	**777**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515530
Parcel·la:	00073	Coordenada y:	4640986

Descripció	
Tipus construcció:	estació transformadora
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3107**	**Identificador inventari:**	**778**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514938
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4641463

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3115**	**Identificador inventari:**	**779**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514993
Parcel·la:	00040	Coordenada y:	4641377

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	en obres de restauració i consolidació
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Legal
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3109**	**Identificador inventari:**	**780**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514920
Parcel·la:	00038	Coordenada y:	4641418

Descripció	
Tipus construcció:	parets de totxana i coberta de fibrociemtnguardar eines i galliners
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3108**	**Identificador inventari:**	**781**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514936
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4641454

Descripció	
Tipus construcció:	parets de totxana i coberta de fibrociment
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	




FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3110**	**Identificador inventari:**	**782**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514939
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4641423

Descripció	
Tipus construcció:	parets de totxana i coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**105**	**Identificador inventari:**	**790**
Nom:	**POU DELS VEÏNS**		
Número de PEPIPH:	105		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516698
Parcel·la:	09011	Coordenada y:	4639993

Descripció	
Tipus construcció:	pou d'aigua dels veïns
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3327	Identificador inventari:	791
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516398
Parcel·la:	00030	Coordenada y:	4641453

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3328	Identificador inventari:	792
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516605
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4641459

Descripció	
Tipus construcció:	caseta guardar eines camp
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	regular
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3331	Identificador inventari:	793
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516535
Parcel·la:	00056	Coordenada y:	4641215

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3046	Identificador inventari:	795
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513273
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4639998

Descripció	
Tipus construcció:	barraca de camp guardar eines
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	En desús
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





ajuntament de palafrugell


FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**106**	**Identificador inventari:**	**796**
Nom:	**Castell del Cap Roig**		
Número de PEPIPH:	106		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514726
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4636389

Descripció	
Tipus construcció:	Portalada del castell
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	TEMPORAL
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	CULTURAL
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





ajuntament de palafrugell


FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3376**	**Identificador inventari:**	**799**
Nom:	**camping Kim's**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	095	Coordenada x:	515799
Parcel·la:	09001	Coordenada y:	4638920

Descripció	
Tipus construcció:	SERVEIS ACCÈS CAMPING
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	CAMPING
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





POUM Palafrugell Document I Annex 2: Inventari edificacions sòl no urbanitzable

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3372**	**Identificador inventari:**	**801**
Nom:	**Camping Kim's**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515513
Parcel·la:	00139	Coordenada y:	4638753

Descripció	
Tipus construcció:	CASETA GUARDA
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	CAMPING
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3357**	**Identificador inventari:**	**803**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516711
Parcel·la:	00132	Coordenada y:	4640296

Descripció	
Tipus construcció:	BARRACA
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3313**	**Identificador inventari:**	**804**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515718
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4639608

Descripció	
Tipus construcció:	habtiatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3250**	**Identificador inventari:**	**809**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516390
Parcel·la:	00068	Coordenada y:	4639797

Descripció	
Tipus construcció:	caseta de camp guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3295**	**Identificador inventari:**	**812**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511309
Parcel·la:	00106	Coordenada y:	4643052

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3364**	**Identificador inventari:**	**813**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516629
Parcel·la:	00206	Coordenada y:	4640018

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	ENDERROC PARCIAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3556**	**Identificador inventari:**	**815**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	509846
Parcel·la:	00023	Coordenada y:	4642631

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3620**	**Identificador inventari:**	**816**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512234
Parcel·la:	00092	Coordenada y:	4642919

Descripció	
Tipus construcció:	nau
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2004
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	SI, FO
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	INDUSTRIAL
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3300	Identificador inventari:	817
Nom:	Can Dionis		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	510780
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4642444

Descripció	
Tipus construcció:	parets en totxo ceramic i coberta de fibrociment
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3665	Identificador inventari:	818
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512405
Parcel·la:	00265	Coordenada y:	4642079

Descripció	
Tipus construcció:	caseta hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3667**	**Identificador inventari:**	**819**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512424
Parcel·la:	00262	Coordenada y:	4642068

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcta
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3668**	**Identificador inventari:**	**820**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512437
Parcel·la:	00261	Coordenada y:	4642067

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	




FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3670	Identificador inventari:	821
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512457
Parcel·la:	00260	Coordenada y:	4642061

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcta
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3672	Identificador inventari:	822
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512460
Parcel·la:	00258	Coordenada y:	4642058

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcta
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3693	Identificador inventari:	823
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512484
Parcel·la:	00256	Coordenada y:	4642051

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3701	Identificador inventari:	824
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512487
Parcel·la:	00253	Coordenada y:	4642050

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3703**	**Identificador inventari:**	**825**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512510
Parcel·la:	00252	Coordenada y:	4642042

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3704**	**Identificador inventari:**	**826**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512513
Parcel·la:	00251	Coordenada y:	4642041

Descripció	
Tipus construcció:	caseta hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3707**	**Identificador inventari:**	**827**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512538
Parcel·la:	00249	Coordenada y:	4642032

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3706**	**Identificador inventari:**	**828**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512538
Parcel·la:	00248	Coordenada y:	4642036

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3705**	**Identificador inventari:**	**829**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512516
Parcel·la:	00250	Coordenada y:	4642045

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3702**	**Identificador inventari:**	**831**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512510
Parcel·la:	00242	Coordenada y:	4642046

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1990
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3700	Identificador inventari:	832
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512489
Parcel·la:	00254	Coordenada y:	4642054

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3699	Identificador inventari:	834
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512485
Parcel·la:	00255	Coordenada y:	4642055

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3671	Identificador inventari:	835
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512462
Parcel·la:	00257	Coordenada y:	4642062

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3669	Identificador inventari:	836
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512457
Parcel·la:	00259	Coordenada y:	4642064

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3666**	**Identificador inventari:**	**839**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512435
Parcel·la:	00263	Coordenada y:	4642076

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3664**	**Identificador inventari:**	**840**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512410
Parcel·la:	00264	Coordenada y:	4642085

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3657	Identificador inventari:	841
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512430
Parcel·la:	00232	Coordenada y:	4642145

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3658	Identificador inventari:	842
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512435
Parcel·la:	00233	Coordenada y:	4642143

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3660**	**Identificador inventari:**	**843**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512456
Parcel·la:	00234	Coordenada y:	4642135

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3661**	**Identificador inventari:**	**844**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512461
Parcel·la:	00235	Coordenada y:	4642132

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines La Fanga
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3663	Identificador inventari:	845
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512482
Parcel·la:	00236	Coordenada y:	4642123

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	




FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3570	Identificador inventari:	846
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512486
Parcel·la:	00237	Coordenada y:	4642122

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3569	Identificador inventari:	847
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512486
Parcel·la:	00227	Coordenada y:	4642126

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3662	Identificador inventari:	848
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512484
Parcel·la:	00228	Coordenada y:	4642127

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3656	Identificador inventari:	849
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512432
Parcel·la:	00231	Coordenada y:	4642149

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3659	Identificador inventari:	851
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512460
Parcel·la:	00229	Coordenada y:	4642138

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3574**	**Identificador inventari:**	**852**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512508
Parcel·la:	00226	Coordenada y:	4642115

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3576**	**Identificador inventari:**	**854**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512512
Parcel·la:	00225	Coordenada y:	4642114

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3685	Identificador inventari:	855
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512510
Parcel·la:	00239	Coordenada y:	4642107

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'horTguardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3687	Identificador inventari:	856
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512535
Parcel·la:	00224	Coordenada y:	4642104

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3688	Identificador inventari:	857
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512538
Parcel·la:	00241	Coordenada y:	4642102

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3686	Identificador inventari:	858
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512540
Parcel·la:	00223	Coordenada y:	4642106

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort residencial
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3689	Identificador inventari:	859
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512556
Parcel·la:	00247	Coordenada y:	4642095

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3690	Identificador inventari:	860
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512563
Parcel·la:	00222	Coordenada y:	4642097

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3573	Identificador inventari:	861
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512543
Parcel·la:	00220	Coordenada y:	4642153

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3572	Identificador inventari:	862
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512544
Parcel·la:	00218	Coordenada y:	4642157

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'hort guardar eines
Estat conservació:	corecte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3139	Identificador inventari:	864
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515340
Parcel·la:	00177	Coordenada y:	4640214

Descripció	
Tipus construcció:	CELLER
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3140	Identificador inventari:	865
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515326
Parcel·la:	00177	Coordenada y:	4640190

Descripció	
Tipus construcció:	PORXO DE LA PISCINA
Estat conservació:	correcta
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3281**	**Identificador inventari:**	**866**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515312
Parcel·la:	00175	Coordenada y:	4640274

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge unifamiliar
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	2002
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3204**	**Identificador inventari:**	**868**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	515084
Parcel·la:	00168	Coordenada y:	4640474

Descripció	
Tipus construcció:	casa
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3178**	**Identificador inventari:**	**871**
Nom:	**CAL VIRREI**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514731
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4640448

Descripció	
Tipus construcció:	coberts guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3180**	**Identificador inventari:**	**872**
Nom:	**CAL VIRREI**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	514807
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4640404

Descripció	
Tipus construcció:	coberts guardar eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3188**	**Identificador inventari:**	**874**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	514817
Parcel·la:	00046	Coordenada y:	4640065

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3527**	**Identificador inventari:**	**875**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516624
Parcel·la:	00081	Coordenada y:	4639051

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	ruinos
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3086**	**Identificador inventari:**	**876**
Nom:	**Can Fiego o Can Ferrer**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	11		

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514126
Parcel·la:	00064	Coordenada y:	4639800

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1700
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3473**	**Identificador inventari:**	**877**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514058
Parcel·la:	00021	Coordenada y:	4639281

Descripció	
Tipus construcció:	HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	2005
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3471**	**Identificador inventari:**	**878**
Nom:	**Can Llorà**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514079
Parcel·la:	00016	Coordenada y:	4639394

Descripció	
Tipus construcció:	Coberts
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3024**	**Identificador inventari:**	**915**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513524
Parcel·la:	00090	Coordenada y:	4639502

Descripció	
Tipus construcció:	bombes impulsió clavegueram soterrades
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3282**	**Identificador inventari:**	**916**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515531
Parcel·la:	00061	Coordenada y:	4639928

Descripció	
Tipus construcció:	transformador
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3502**	**Identificador inventari:**	**924**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	515785
Parcel·la:	09013	Coordenada y:	4637632

Descripció	
Tipus construcció:	estació de bomabeig d'aigües residuals
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3432**	**Identificador inventari:**	**930**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514512
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639315

Descripció	
Tipus construcció:	estació transformadora
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3545**	**Identificador inventari:**	**931**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516827
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4638543

Descripció	
Tipus construcció:	antenes telefonia
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	**3546**	**Identificador inventari:**	**932**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516857
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4638523

Descripció	
Tipus construcció:	antenes telefonia
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	**3544**	**Identificador inventari:**	**933**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516881
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4638495

Descripció	
Tipus construcció:	antenes telefonia i de reemisió de televisió
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3374**	**Identificador inventari:**	**941**
Nom:	**SOREA**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515557
Parcel·la:	00142	Coordenada y:	4638651

Descripció	
Tipus construcció:	2 dipòsits d'aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3330**	**Identificador inventari:**	**942**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516439
Parcel·la:	00056	Coordenada y:	4641160

Descripció	
Tipus construcció:	diposit d'aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3421**	**Identificador inventari:**	**946**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	517009
Parcel·la:	00099	Coordenada y:	4639553

Descripció	
Tipus construcció:	antena de telefonia
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3154**	**Identificador inventari:**	**947**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516837
Parcel·la:	00113	Coordenada y:	4640582

Descripció	
Tipus construcció:	diposit aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3152**	**Identificador inventari:**	**948**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516940
Parcel·la:	00113	Coordenada y:	4640634

Descripció	
Tipus construcció:	antena telefonia
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3177**	**Identificador inventari:**	**949**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515282
Parcel·la:	00055	Coordenada y:	4641303

Descripció	
Tipus construcció:	Dipòsit d'aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3197**	**Identificador inventari:**	**950**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	009	Coordenada x:	515306
Parcel·la:	00066	Coordenada y:	4641265

Descripció	
Tipus construcció:	Dipòsit d'aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3078**	**Identificador inventari:**	**952**
Nom:	**CAN FIEGO**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	514035
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639817

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	Correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3077**	**Identificador inventari:**	**953**
Nom:	**Tramuntana Centre Ocupacional i Especial de Treball**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513955
Parcel·la:	00059	Coordenada y:	4639831

Descripció	
Tipus construcció:	HIVERNACLE PREFABRICAT
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	DOCENT
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3073**	**Identificador inventari:**	**954**
Nom:	**Tramuntana Centre Ocupacional i Especial de Treball**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513919
Parcel·la:	00059	Coordenada y:	4639898

Descripció	
Tipus construcció:	COBERTS
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	DOCENT
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3075**	**Identificador inventari:**	**955**
Nom:	**CENTRE DE JARDINERAI PALAFRUGELL**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513894
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639749

Descripció	
Tipus construcció:	HIVERNACLE
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	2003
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	NO DISPOSA DE LLICÈNCIA D'OBRES
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3022**	**Identificador inventari:**	**957**
Nom:	**Can Roig**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514296
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4639657

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3469**	**Identificador inventari:**	**958**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513843
Parcel·la:	00044	Coordenada y:	4638996

Descripció	
Tipus construcció:	HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	2004-2005
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3500**	**Identificador inventari:**	**959**
Nom:	**Mas Vermell**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	515493
Parcel·la:	00111	Coordenada y:	4638370

Descripció	
Tipus construcció:	PORXO
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3375**	**Identificador inventari:**	**960**
Nom:	**SOREA**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515558
Parcel·la:	00142	Coordenada y:	4638623

Descripció	
Tipus construcció:	Dipòsit d'aigua
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	EQUIPAMENT
Subtipus edificació:	SERVEIS TÈCNICS
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3445**	**Identificador inventari:**	**961**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	006	Coordenada x:	515173
Parcel·la:	00095	Coordenada y:	4639390

Descripció	
Tipus construcció:	PORXOS TANCATS
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3575**	**Identificador inventari:**	**963**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512487
Parcel·la:	00267	Coordenada y:	4642094

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3684**	**Identificador inventari:**	**964**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512490
Parcel·la:	00216	Coordenada y:	4642175

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3571**	**Identificador inventari:**	**965**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512535
Parcel·la:	00219	Coordenada y:	4642155

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3683**	**Identificador inventari:**	**966**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512493
Parcel·la:	00216	Coordenada y:	4642181

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3053**	**Identificador inventari:**	**967**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	512992
Parcel·la:	00032	Coordenada y:	4639961

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3682**	**Identificador inventari:**	**968**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512486
Parcel·la:	00216	Coordenada y:	4642179

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	PORXO
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3691**	**Identificador inventari:**	**969**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512573
Parcel·la:	00222	Coordenada y:	4642059

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3054**	**Identificador inventari:**	**970**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513027
Parcel·la:	00030	Coordenada y:	4639963

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3055**	**Identificador inventari:**	**971**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513050
Parcel·la:	00028	Coordenada y:	4639965

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3057**	**Identificador inventari:**	**972**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513063
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639956

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3067**	**Identificador inventari:**	**973**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513089
Parcel·la:	00026	Coordenada y:	4639961

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3044**	**Identificador inventari:**	**974**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513158
Parcel·la:	00021	Coordenada y:	4639983

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3043	Identificador inventari:	975
Nom:	Horts del Límit		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513136
Parcel·la:	00022	Coordenada y:	4639980

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA I POU
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3063	Identificador inventari:	976
Nom:	Horts del Límit		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513120
Parcel·la:	00023	Coordenada y:	4639966

Descripció	
Tipus construcció:	Caseta amb porxo
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3062**	**Identificador inventari:**	**977**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513111
Parcel·la:	00024	Coordenada y:	4639965

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3061**	**Identificador inventari:**	**978**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513098
Parcel·la:	00025	Coordenada y:	4639963

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3041**	**Identificador inventari:**	**979**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513079
Parcel·la:	00026	Coordenada y:	4639979

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3069**	**Identificador inventari:**	**980**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513159
Parcel·la:	00045	Coordenada y:	4639931

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3064**	**Identificador inventari:**	**981**
Nom:	**Horts del Límit, 22**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513085
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4639931

Descripció	
Tipus construcció:	Caseta?
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3068**	**Identificador inventari:**	**982**
Nom:	**Horts del Límit, 28**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513132
Parcel·la:	00043	Coordenada y:	4639932

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3059**	**Identificador inventari:**	**983**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513066
Parcel·la:	00039	Coordenada y:	4639925

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3058**	**Identificador inventari:**	**984**
Nom:	**Horts del Límit**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513046
Parcel·la:	00038	Coordenada y:	4639910

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3373**	**Identificador inventari:**	**985**
Nom:	**CAMPING LA SIESTA**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	515237
Parcel·la:	00109	Coordenada y:	4638548

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	CAMPING
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3520**	**Identificador inventari:**	**987**
Nom:	**Can Salabert**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516724
Parcel·la:	00077	Coordenada y:	4639435

Descripció	
Tipus construcció:	Habitatge unifamiliar aillat
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1960
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3521**	**Identificador inventari:**	**988**
Nom:	**Can Salabert**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	516737
Parcel·la:	00077	Coordenada y:	4639399

Descripció	
Tipus construcció:	Barraca-canviador
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	BARRACA LLEURE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3466**	**Identificador inventari:**	**989**
Nom:	**masia del bosc**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515937
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639074

Descripció	
Tipus construcció:	Garatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	104a	Identificador inventari:	990
Nom:	Font d'en Mascort		
Número de PEPIPH:	104		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	007	Coordenada x:	515899
Parcel·la:	00040	Coordenada y:	4639712

Descripció	
Tipus construcció:	font
Estat conservació:	BO
Època construcció:	
Accessibilitat:	CORRECTE
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	FONT
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3130	Identificador inventari:	992
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	008	Coordenada x:	516920
Parcel·la:	00211	Coordenada y:	4639978

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	2005
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	
Ús:	
Categoria:	


FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2025**	**Identificador inventari:**	**993**
Nom:	**Cau Roig 2 Tamariu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	65		

Situació			
Polígon:	094	Coordenada x:	517298
Parcel·la:	09001	Coordenada y:	4640309

Descripció	
Tipus construcció:	Habitatge Unifamiliar
Estat conservació:	bo
Època construcció:	
Accessibilitat:	correcte
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**2024**	**Identificador inventari:**	**994**
Nom:	**Cau Roig 1 Tamariu**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	64		

Situació			
Polígon:	094	Coordenada x:	517359
Parcel·la:	09001	Coordenada y:	4640223

Descripció	
Tipus construcció:	Habitatge Unifamiliar
Estat conservació:	bo
Època construcció:	
Accessibilitat:	correcte
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	HABITATGE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3680**	**Identificador inventari:**	**995**
Nom:	**La Resclosa**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511831
Parcel·la:	00184	Coordenada y:	4642398

Descripció	
Tipus construcció:	porxo
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3408**	**Identificador inventari:**	**997**
Nom:	**Ca les Estanyoles**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:	3		

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511621
Parcel·la:	00118	Coordenada y:	4642676

Descripció	
Tipus construcció:	cobert
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A

FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3625**	**Identificador inventari:**	**998**
Nom:	**Can Verges**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512475
Parcel·la:	00089	Coordenada y:	4642867

Descripció	
Tipus construcció:	magatzem
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3612**	**Identificador inventari:**	**999**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512623
Parcel·la:	00072	Coordenada y:	4643117

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3002**	**Identificador inventari:**	**1001**
Nom:	**Can Frigola**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	512880
Parcel·la:	00152	Coordenada y:	4642720

Descripció	
Tipus construcció:	habitatge i magatzems varis
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3003**	**Identificador inventari:**	**1002**
Nom:	**Can Paulí**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511209
Parcel·la:	00036	Coordenada y:	4643239

Descripció	
Tipus construcció:	porxo
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3004	Identificador inventari:	1003
Nom:	Can Pont		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511218
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4643244

Descripció	
Tipus construcció:	magatzems
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3001	Identificador inventari:	1004
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	002	Coordenada x:	511564
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4643494

Descripció	
Tipus construcció:	quadres cavalls
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3002**	**Identificador inventari:**	**1005**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511360
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4642264

Descripció	
Tipus construcció:	porxo
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1996-1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3003**	**Identificador inventari:**	**1006**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511345
Parcel·la:	00103	Coordenada y:	4642266

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	1996-1998
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3004**	**Identificador inventari:**	**1007**
Nom:	**Can Llausàs o Mas Jofre**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511305
Parcel·la:	00146	Coordenada y:	4641478

Descripció	
Tipus construcció:	porxos
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**146**	**Identificador inventari:**	**1008**
Nom:	**Can Llausàs o Mas Jofre**		
Número de PEPIPH:	146		
Número de PEMasies:	15		

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511281
Parcel·la:	00146	Coordenada y:	4641485

Descripció	
Tipus construcció:	porxos
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	SI
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**149**	**Identificador inventari:**	**1009**
Nom:	**Can Trill**		
Número de PEPIPH:	149		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511269
Parcel·la:	00140	Coordenada y:	4641330

Descripció	
Tipus construcció:	safareig i pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	POU
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU


Identificador únic als plànols:	**147**	**Identificador inventari:**	**1010**
Nom:	**Font del Mas Jofre**		
Número de PEPIPH:	147		
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	001	Coordenada x:	511457
Parcel·la:	00132	Coordenada y:	4641436

Descripció	
Tipus construcció:	font
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	FONT
Situació legal:	LEGAL
Ús:	147
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3402	Identificador inventari:	1011
Nom:	Can Pullés		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	514065
Parcel·la:	00017	Coordenada y:	4637975

Descripció	
Tipus construcció:	garatge
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	B





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3079	Identificador inventari:	1013
Nom:	Jardineria Palafrugell, S.L.		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	004	Coordenada x:	513988
Parcel·la:	00065	Coordenada y:	4639745

Descripció	
Tipus construcció:	hivernacles viver i venda de plantes
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	HIVERNACLE
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3023**	**Identificador inventari:**	**1014**
Nom:	**Can Roig**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514279
Parcel·la:	00010	Coordenada y:	4639617

Descripció	
Tipus construcció:	quadres cavall
Estat conservació:	CORRECTE
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	Règim jurídic de volum disconforme
Ús:	
Categoria:	





FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3495**	**Identificador inventari:**	**1015**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514294
Parcel·la:	00061	Coordenada y:	4638832

Descripció	
Tipus construcció:	caseta
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3399**	**Identificador inventari:**	**1016**
Nom:	**Can Terrades I**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514431
Parcel·la:	00095	Coordenada y:	4638188

Descripció	
Tipus construcció:	porxo
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3446**	**Identificador inventari:**	**1017**
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	513943
Parcel·la:	00088	Coordenada y:	4638377

Descripció	
Tipus construcció:	cobert
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3449	Identificador inventari:	1019
Nom:	Mas Xinxer		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514804
Parcel·la:	00035	Coordenada y:	4638880

Descripció	
Tipus construcció:	porxo piscina
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	Segona Residència
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	RESIDENCIAL
Subtipus edificació:	ANNEX
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3451	Identificador inventari:	1021
Nom:			
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514762
Parcel·la:	00075	Coordenada y:	4638574

Descripció	
Tipus construcció:	caseta d'eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT-MAGATZREM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	
Categoria:	




FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3436**	**Identificador inventari:**	**1022**
Nom:	**carpes**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514540
Parcel·la:	00027	Coordenada y:	4639290

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	ALTRES EDIFICACIONS
Subtipus edificació:	DISCOTECA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	NO COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3430**	**Identificador inventari:**	**1023**
Nom:	**Mas Gras**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513575
Parcel·la:	00009	Coordenada y:	4638054

Descripció	
Tipus construcció:	quadres
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3397	Identificador inventari:	1025
Nom:	Can Bonet		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513795
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4638069

Descripció	
Tipus construcció:	cobert d'eines
Estat conservació:	correcte
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	3396	Identificador inventari:	1026
Nom:	Can Bonet		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513780
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4638067

Descripció	
Tipus construcció:	cobert - galliner
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3504**	**Identificador inventari:**	**1027**
Nom:	**Can Bonet**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	010	Coordenada x:	513739
Parcel·la:	00015	Coordenada y:	4638083

Descripció	
Tipus construcció:	barraca del pou
Estat conservació:	regular
Època construcció:	
Accessibilitat:	bona
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	COBERT MAGATZEM
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	A



FITXA INVENTARI EDIFICACIONS SNU

Identificador únic als plànols:	**3523**	**Identificador inventari:**	**1028**
Nom:	**Mas Sureda**		
Número de PEPIPH:			
Número de PEMasies:			

Situació			
Polígon:	005	Coordenada x:	514103
Parcel·la:	00083	Coordenada y:	4638364

Descripció	
Tipus construcció:	
Estat conservació:	
Època construcció:	
Accessibilitat:	BONA
Observacions:	
Llicències obres:	
Llicències activitats:	

Classificació	
Tipus edificació:	AGRÍCOLA-RAMADERA
Subtipus edificació:	GRANJA
Situació legal:	LEGAL
Ús:	COMPATIBLE
Categoria:	

